

目次

Contents



ねじ用限界ゲージ (LG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M1 × 0.25 ~ M130 × 2	1
メートル (M) ねじ 左ねじ	前JIS	2級	M1.4 × 0.3-L ~ M30 × 1.5-L	7
メートル (M) ねじ	前JIS	1級	M2 × 0.4 ~ M36 × 1.5	8
メートル (M) ねじ	前JIS	3級	M2 × 0.4 ~ M16 × 1.5	9
メートル (M) ねじ	JIS (ISO等級)	はめあい区分:中	M1 × 0.25 ~ M50 × 1.5	9
メートル (M) ねじ 左ねじ	JIS (ISO等級)	はめあい区分:中	M1.4 × 0.3-L ~ M30 × 1.5-L	12
メートル (M) ねじ	JIS (ISO等級)	はめあい区分:精	M2 × 0.4 ~ M36 × 1.5	13
メートル (M) ねじ メッキ前用	前JIS	2級±0.03	M2 × 0.4 ~ M20 × 1.5	14
メートル (M) ねじ メッキ前用	JIS (ISO等級)	はめあい区分:中 6H+0.03	M2 × 0.4 ~ M20 × 1.5	14
ユニファイ (U) ねじ	前JIS	2A・2B	No.0-80UNF ~ 2-4-½UNC	15
ユニファイ (U) ねじ 特殊山数系列	—	2A・2B	½-32UN ~ 4-¾-8UN	16
ユニファイ (U) ねじ	前JIS	3A・3B	No.2-56UNC ~ 1-12UNF	17
ウィット (W) ねじ	前JIS	2級	W½-60 ~ W2-4-½	18
ウィット (W) ねじ 左ねじ	前JIS	2級	W¼-20-L ~ W1-8-L	18
ミシン (SM) ねじ	前JIS	2級	SM¾-56 ~ SM¼-40	19



管用並行ねじゲージ (LG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
管用並行ねじ (PS)	前JIS	—	PS½-28 ~ PS3-11	19
管用並行ねじ (PF)	前JIS	A級	PF½-28 ~ PF4-11	20
管用並行ねじ (PF)	前JIS	B級	PF½-28 ~ PF1-½-11	20
管用並行ねじ (G)	JIS (ISO等級)	A級	G½-28 ~ G2-11	21

内径プラグゲージ (LG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M1.4 × 0.3 ~ M24 × 1.5	21

インサートねじ用限界プラグゲージ (HL-LG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M2.6 × 0.45 ~ M20 × 1.5	22
ユニファイ (U) ねじ	前JIS	2B	No.4-40UNC ~ 1-12UNF	22

標準ねじゲージ (SG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	—	J級	M1.4 × 0.3 ~ M60 × 1.5	23
ウィット (W) ねじ	—	J級	W½-40 ~ W1-8	23
管用並行ねじ (PS)	—	J級	PS½-28 ~ PS1-11	24
管用並行ねじ (PF)	—	J級	PF½-28 ~ PF1-11	24

管用テーパねじゲージ (TG)

種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
管用テーパ (PT) ねじ	前JIS	—	PT½-28 ~ PT5-11	25
管用テーパ (R) ねじ	JIS (ISO等級)	—	R½-28 ~ R2-11	25
管用テーパ (NPT) ねじ	—	—	¼-27NPT ~ 4-8NPT	25
管用テーパ (NPTF) ねじ	—	L1型	¼-27NPTF ~ 2-11-½NPTF	25

限界プレーンゲージ (PG)



種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル 通止 検査用セット	—	H7	1 ~ 60	26
メートル 通止 工作用セット	—	H7	1 ~ 60	26

基準リングゲージ (RG-M)



種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル	—	±0.001	2 ~ 50	27

摩耗点検ねじプラグゲージ (LCG)



種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M1.4 × 0.3 ~ M30 × 1.5	27

XPM粉末ハイスねじ用限界ゲージ (LG)



種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M3 × 0.5 ~ M12 × 1.25	28


超硬ねじ用限界ゲージ (LG)



種 類	規 格	精 度	呼 び	掲載ページ
メートル (M) ねじ	前JIS	2級	M1.4 × 0.3 ~ M12 × 1.25	28

ねじ用限界ゲージの記号について

検査対象	記 号	種 類	前JIS	JIS (ISO等級)
 めねじ (有効径)	GP	通りねじプラグゲージ	○	○
	IP	検査用止りねじプラグゲージ	○	—
	WP	工作用止りねじプラグゲージ	○	—
	NP	止りねじプラグゲージ	—	○

検査対象	記 号	種 類	前JIS	JIS (ISO等級)
 おねじ (有効径)	GR	通りねじリングゲージ	○	○
	IR	検査用止りねじリングゲージ	○	—
	WR	工作用止りねじリングゲージ	○	—
	NR	止りねじリングゲージ	—	○

検査対象	記 号	種 類	前JIS	JIS (ISO等級)
 めねじ (内径)	IM	検査用限界プラグゲージ	○	—
	WM	工作用限界プラグゲージ	○	—

点検用ゲージの記号について

検査対象	記 号	種 類	前JIS	JIS (ISO等級)
通りねじリングゲージ	GW	通り側摩耗点検ねじプラグゲージ	○	—



メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3005□	GPIP□・GPWP□	M1 X 0.25	2
R	3005□	GR□・IR□・WR□		2
P	3006□	GPIP□・GPWP□	M1 X 0.2	2
R	3006□	GR□・IR□・WR□		2
P	3008□	GPIP□・GPWP□	M1.1 X 0.25	2
R	3008□	GR□・IR□・WR□		2
P	3009□	GPIP□・GPWP□	M1.1 X 0.2	2
R	3009□	GR□・IR□・WR□		2
P	3011□	GPIP□・GPWP□	M1.2 X 0.25	2
R	3011□	GR□・IR□・WR□		2
P	3012□	GPIP□・GPWP□	M1.2 X 0.2	2
R	3012□	GR□・IR□・WR□		2
P	3013□	GPIP□・GPWP□	M1.4 X 0.3	2
R	3013□	GR□・IR□・WR□		2
P	3014□	GPIP□・GPWP□	M1.4 X 0.2	2
R	3014□	GR□・IR□・WR□		2
P	3015□	GPIP□・GPWP□	M1.6 X 0.35	2
R	3015□	GR□・IR□・WR□		2
P	3016□	GPIP□・GPWP□	M1.6 X 0.2	2
R	3016□	GR□・IR□・WR□		2
P	3017□	GPIP□・GPWP□	M1.7 X 0.35	2
R	3017□	GR□・IR□・WR□		2
P	3018□	GPIP□・GPWP□	M1.7 X 0.2	2
R	3018□	GR□・IR□・WR□		2
P	3020□	GPIP□・GPWP□	M1.8 X 0.35	2
R	3020□	GR□・IR□・WR□		2
P	3021□	GPIP□・GPWP□	M1.8 X 0.2	2
R	3021□	GR□・IR□・WR□		2
P	3022□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.4	2
R	3022□	GR□・IR□・WR□		2
P	3024□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.25	2
R	3024□	GR□・IR□・WR□		2
P	3025□	GPIP□・GPWP□	M2.2 X 0.45	2
R	3025□	GR□・IR□・WR□		2
P	3026□	GPIP□・GPWP□	M2.2 X 0.25	2
R	3026□	GR□・IR□・WR□		2
P	3028□	GPIP□・GPWP□	M2.3 X 0.4	2
R	3028□	GR□・IR□・WR□		2
P	3030□	GPIP□・GPWP□	M2.3 X 0.25	2
R	3030□	GR□・IR□・WR□		2
P	3031□	GPIP□・GPWP□	M2.5 X 0.45	2
R	3031□	GR□・IR□・WR□		2
P	3032□	GPIP□・GPWP□	M2.5 X 0.35	2
R	3032□	GR□・IR□・WR□		2
P	3033□	GPIP□・GPWP□	M2.6 X 0.45	2
R	3033□	GR□・IR□・WR□		2
P	3034□	GPIP□・GPWP□	M2.6 X 0.35	2
R	3034□	GR□・IR□・WR□		2
P	3035□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.6	2
R	3035□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3036□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.5	2
R	3036□	GR□・IR□・WR□		2
P	3037□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.35	2
R	3037□	GR□・IR□・WR□		2
P	3039□	GPIP□・GPWP□	M3.5 X 0.6	2
R	3039□	GR□・IR□・WR□		2
P	3040□	GPIP□・GPWP□	M3.5 X 0.35	2
R	3040□	GR□・IR□・WR□		2
P	3041□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.75	2
R	3041□	GR□・IR□・WR□		2
P	3042□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.7	2
R	3042□	GR□・IR□・WR□		2
P	3043□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.5	2
R	3043□	GR□・IR□・WR□		2
P	3044□	GPIP□・GPWP□	M4.5 X 0.75	2
R	3044□	GR□・IR□・WR□		2
P	3045□	GPIP□・GPWP□	M4.5 X 0.5	2
R	3045□	GR□・IR□・WR□		2
P	3046□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.9	2
R	3046□	GR□・IR□・WR□		2
P	3047□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.8	2
R	3047□	GR□・IR□・WR□		2
P	3048□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.75	2
R	3048□	GR□・IR□・WR□		2
P	3049□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.5	2
R	3049□	GR□・IR□・WR□		2
P	3051□	GPIP□・GPWP□	M5.5 X 0.9	2
R	3051□	GR□・IR□・WR□		2
P	3052□	GPIP□・GPWP□	M5.5 X 0.75	2
R	3052□	GR□・IR□・WR□		2
P	3053□	GPIP□・GPWP□	M5.5 X 0.5	2
R	3053□	GR□・IR□・WR□		2
P	3054□	GPIP□・GPWP□	M6 X 1	2
R	3054□	GR□・IR□・WR□		2
P	3055□	GPIP□・GPWP□	M6 X 0.75	2
R	3055□	GR□・IR□・WR□		2
P	3056□	GPIP□・GPWP□	M6 X 0.5	2
R	3056□	GR□・IR□・WR□		2
P	3057□	GPIP□・GPWP□	M7 X 1	2
R	3057□	GR□・IR□・WR□		2
P	3058□	GPIP□・GPWP□	M7 X 0.75	2
R	3058□	GR□・IR□・WR□		2
P	3059□	GPIP□・GPWP□	M7 X 0.5	2
R	3059□	GR□・IR□・WR□		2
P	3061□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1.25	2
R	3061□	GR□・IR□・WR□		2
P	3062□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1	2
R	3062□	GR□・IR□・WR□		2
P	3063□	GPIP□・GPWP□	M8 X 0.75	2
R	3063□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合には2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表わします。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3064□	GPIP□・GPWP□	M8 X 0.5	2
R	3064□	GR□・IR□・WR□		2
P	3065□	GPIP□・GPWP□	M9 X 1.25	2
R	3065□	GR□・IR□・WR□		2
P	3066□	GPIP□・GPWP□	M9 X 1	2
R	3066□	GR□・IR□・WR□		2
P	3067□	GPIP□・GPWP□	M9 X 0.75	2
R	3067□	GR□・IR□・WR□		2
P	3068□	GPIP□・GPWP□	M9 X 0.5	2
R	3068□	GR□・IR□・WR□		2
P	3070□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.5	2
R	3070□	GR□・IR□・WR□		2
P	3071□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.25	2
R	3071□	GR□・IR□・WR□		2
P	3072□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1	2
R	3072□	GR□・IR□・WR□		2
P	3073□	GPIP□・GPWP□	M10 X 0.75	2
R	3073□	GR□・IR□・WR□		2
P	3074□	GPIP□・GPWP□	M10 X 0.5	2
R	3074□	GR□・IR□・WR□		2
P	3075□	GPIP□・GPWP□	M11 X 1.5	2
R	3075□	GR□・IR□・WR□		2
P	3076□	GPIP□・GPWP□	M11 X 1.25	2
R	3076□	GR□・IR□・WR□		2
P	3077□	GPIP□・GPWP□	M11 X 1	2
R	3077□	GR□・IR□・WR□		2
P	3078□	GPIP□・GPWP□	M11 X 0.75	2
R	3078□	GR□・IR□・WR□		2
P	3079□	GPIP□・GPWP□	M11 X 0.5	2
R	3079□	GR□・IR□・WR□		2
P	3080□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.75	2
R	3080□	GR□・IR□・WR□		2
P	3081□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.5	2
R	3081□	GR□・IR□・WR□		2
P	3082□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.25	2
R	3082□	GR□・IR□・WR□		2
P	3083□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1	2
R	3083□	GR□・IR□・WR□		2
P	3084□	GPIP□・GPWP□	M12 X 0.75	2
R	3084□	GR□・IR□・WR□		2
P	3085□	GPIP□・GPWP□	M12 X 0.5	2
R	3085□	GR□・IR□・WR□		2
P	3087□	GPIP□・GPWP□	M13 X 1.75	2
R	3087□	GR□・IR□・WR□		2
P	3088□	GPIP□・GPWP□	M13 X 1.5	2
R	3088□	GR□・IR□・WR□		2
P	3089□	GPIP□・GPWP□	M13 X 1.25	2
R	3089□	GR□・IR□・WR□		2
P	3090□	GPIP□・GPWP□	M13 X 1	2
R	3090□	GR□・IR□・WR□		2
P	3091□	GPIP□・GPWP□	M13 X 0.75	2
R	3091□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3092□	GPIP□・GPWP□	M13 X 0.5	2
R	3092□	GR□・IR□・WR□		2
P	3093□	GPIP□・GPWP□	M14 X 2	2
R	3093□	GR□・IR□・WR□		2
P	3094□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.5	2
R	3094□	GR□・IR□・WR□		2
P	3095□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.25	2
R	3095□	GR□・IR□・WR□		2
P	3096□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1	2
R	3096□	GR□・IR□・WR□		2
P	3097□	GPIP□・GPWP□	M14 X 0.75	2
R	3097□	GR□・IR□・WR□		2
P	3098□	GPIP□・GPWP□	M14 X 0.5	2
R	3098□	GR□・IR□・WR□		2
P	3100□	GPIP□・GPWP□	M15 X 2	2
R	3100□	GR□・IR□・WR□		2
P	3101□	GPIP□・GPWP□	M15 X 1.5	2
R	3101□	GR□・IR□・WR□		2
P	3103□	GPIP□・GPWP□	M15 X 1	2
R	3103□	GR□・IR□・WR□		2
P	3104□	GPIP□・GPWP□	M15 X 0.75	2
R	3104□	GR□・IR□・WR□		2
P	3105□	GPIP□・GPWP□	M15 X 0.5	2
R	3105□	GR□・IR□・WR□		2
P	3106□	GPIP□・GPWP□	M16 X 2	2
R	3106□	GR□・IR□・WR□		2
P	3107□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1.5	2
R	3107□	GR□・IR□・WR□		2
P	3108□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1.25	2
R	3108□	GR□・IR□・WR□		2
P	3109□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1	2
R	3109□	GR□・IR□・WR□		2
P	3110□	GPIP□・GPWP□	M16 X 0.75	2
R	3110□	GR□・IR□・WR□		2
P	3111□	GPIP□・GPWP□	M16 X 0.5	2
R	3111□	GR□・IR□・WR□		2
P	3114□	GPIP□・GPWP□	M17 X 1.5	2
R	3114□	GR□・IR□・WR□		2
P	3116□	GPIP□・GPWP□	M17 X 1	2
R	3116□	GR□・IR□・WR□		2
P	3117□	GPIP□・GPWP□	M17 X 0.75	2
R	3117□	GR□・IR□・WR□		2
P	3118□	GPIP□・GPWP□	M18 X 2.5	2
R	3118□	GR□・IR□・WR□		2
P	3119□	GPIP□・GPWP□	M18 X 2	2
R	3119□	GR□・IR□・WR□		2
P	3120□	GPIP□・GPWP□	M18 X 1.5	2
R	3120□	GR□・IR□・WR□		2
P	3121□	GPIP□・GPWP□	M18 X 0.75	2
R	3121□	GR□・IR□・WR□		2
P	3122□	GPIP□・GPWP□	M18 X 1	2
R	3122□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表わします。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3123□	GPIP□・GPWP□	M18 X 0.5	2
R	3123□	GR□・IR□・WR□		2
P	3124□	GPIP□・GPWP□	M19 X 2.5	2
R	3124□	GR□・IR□・WR□		2
P	3126□	GPIP□・GPWP□	M19 X 1.5	2
R	3126□	GR□・IR□・WR□		2
P	3127□	GPIP□・GPWP□	M19 X 1	2
R	3127□	GR□・IR□・WR□		2
P	3129□	GPIP□・GPWP□	M20 X 2.5	2
R	3129□	GR□・IR□・WR□		2
P	3130□	GPIP□・GPWP□	M20 X 2	2
R	3130□	GR□・IR□・WR□		2
P	3131□	GPIP□・GPWP□	M20 X 1.5	2
R	3131□	GR□・IR□・WR□		2
P	3132□	GPIP□・GPWP□	M20 X 1.25	2
R	3132□	GR□・IR□・WR□		2
P	3133□	GPIP□・GPWP□	M20 X 1	2
R	3133□	GR□・IR□・WR□		2
P	3135□	GPIP□・GPWP□	M20 X 0.5	2
R	3135□	GR□・IR□・WR□		2
P	3138□	GPIP□・GPWP□	M22 X 2.5	2
R	3138□	GR□・IR□・WR□		2
P	3139□	GPIP□・GPWP□	M22 X 2	2
R	3139□	GR□・IR□・WR□		2
P	3140□	GPIP□・GPWP□	M22 X 1.5	2
R	3140□	GR□・IR□・WR□		2
P	3141□	GPIP□・GPWP□	M22 X 1	2
R	3141□	GR□・IR□・WR□		2
P	3142□	GPIP□・GPWP□	M22 X 0.5	2
R	3142□	GR□・IR□・WR□		2
P	3146□	GPIP□・GPWP□	M24 X 3	2
R	3146□	GR□・IR□・WR□		2
P	3147□	GPIP□・GPWP□	M24 X 2	2
R	3147□	GR□・IR□・WR□		2
P	3148□	GPIP□・GPWP□	M24 X 1.5	2
R	3148□	GR□・IR□・WR□		2
P	3149□	GPIP□・GPWP□	M24 X 1	2
R	3149□	GR□・IR□・WR□		2
P	3150□	GPIP□・GPWP□	M24 X 0.5	2
R	3150□	GR□・IR□・WR□		2
P	3153□	GPIP□・GPWP□	M25 X 2	2
R	3153□	GR□・IR□・WR□		2
P	3154□	GPIP□・GPWP□	M25 X 1.5	2
R	3154□	GR□・IR□・WR□		2
P	3155□	GPIP□・GPWP□	M25 X 1	2
R	3155□	GR□・IR□・WR□		2
P	3156□	GPIP□・GPWP□	M25 X 0.5	2
R	3156□	GR□・IR□・WR□		2
P	3157□	GPIP□・GPWP□	M26 X 3	2
R	3157□	GR□・IR□・WR□		2
P	3158□	GPIP□・GPWP□	M26 X 2	2
R	3158□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3159□	GPIP□・GPWP□	M26 X 1.5	2
R	3159□	GR□・IR□・WR□		2
P	3160□	GPIP□・GPWP□	M26 X 1	2
R	3160□	GR□・IR□・WR□		2
P	3161□	GPIP□・GPWP□	M26 X 0.5	2
R	3161□	GR□・IR□・WR□		2
P	3162□	GPIP□・GPWP□	M27 X 3	2
R	3162□	GR□・IR□・WR□		2
P	3163□	GPIP□・GPWP□	M27 X 2	2
R	3163□	GR□・IR□・WR□		2
P	3164□	GPIP□・GPWP□	M27 X 1.5	2
R	3164□	GR□・IR□・WR□		2
P	3165□	GPIP□・GPWP□	M27 X 1	2
R	3165□	GR□・IR□・WR□		2
P	3166□	GPIP□・GPWP□	M28 X 3	2
R	3166□	GR□・IR□・WR□		2
P	3167□	GPIP□・GPWP□	M28 X 2	2
R	3167□	GR□・IR□・WR□		2
P	3168□	GPIP□・GPWP□	M28 X 1.5	2
R	3168□	GR□・IR□・WR□		2
P	3169□	GPIP□・GPWP□	M28 X 1	2
R	3169□	GR□・IR□・WR□		2
P	3170□	GPIP□・GPWP□	M28 X 0.5	2
R	3170□	GR□・IR□・WR□		2
P	3171□	GPIP□・GPWP□	M28 X 1.25	2
R	3171□	GR□・IR□・WR□		2
P	3172□	GPIP□・GPWP□	M30 X 3.5	2
R	3172□	GR□・IR□・WR□		2
P	3173□	GPIP□・GPWP□	M30 X 3	2
R	3173□	GR□・IR□・WR□		2
P	3174□	GPIP□・GPWP□	M30 X 2	2
R	3174□	GR□・IR□・WR□		2
P	3175□	GPIP□・GPWP□	M30 X 1.5	2
R	3175□	GR□・IR□・WR□		2
P	3176□	GPIP□・GPWP□	M30 X 1	2
R	3176□	GR□・IR□・WR□		2
P	3177□	GPIP□・GPWP□	M30 X 0.5	2
R	3177□	GR□・IR□・WR□		2
P	3178□	GPIP□・GPWP□	M32 X 3	2
R	3178□	GR□・IR□・WR□		2
P	3179□	GPIP□・GPWP□	M32 X 2	2
R	3179□	GR□・IR□・WR□		2
P	3180□	GPIP□・GPWP□	M32 X 1.5	2
R	3180□	GR□・IR□・WR□		2
P	3181□	GPIP□・GPWP□	M32 X 1	2
R	3181□	GR□・IR□・WR□		2
P	3182□	GPIP□・GPWP□	M32 X 0.5	2
R	3182□	GR□・IR□・WR□		2
P	3183□	GPIP□・GPWP□	M33 X 3.5	2
R	3183□	GR□・IR□・WR□		2
P	3184□	GPIP□・GPWP□	M33 X 3	2
R	3184□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3185□	GPIP□・GPWP□	M33 X 2	2
R	3185□	GR□・IR□・WR□		2
P	3186□	GPIP□・GPWP□	M33 X 1.5	2
R	3186□	GR□・IR□・WR□		2
P	3190□	GPIP□・GPWP□	M34 X 2	2
R	3190□	GR□・IR□・WR□		2
P	3191□	GPIP□・GPWP□	M34 X 1.5	2
R	3191□	GR□・IR□・WR□		2
P	3192□	GPIP□・GPWP□	M34 X 1	2
R	3192□	GR□・IR□・WR□		2
P	3193□	GPIP□・GPWP□	M34 X 0.5	2
R	3193□	GR□・IR□・WR□		2
P	3194□	GPIP□・GPWP□	M35 X 3	2
R	3194□	GR□・IR□・WR□		2
P	3196□	GPIP□・GPWP□	M35 X 1.5	2
R	3196□	GR□・IR□・WR□		2
P	3198□	GPIP□・GPWP□	M36 X 4	2
R	3198□	GR□・IR□・WR□		2
P	3199□	GPIP□・GPWP□	M36 X 3	2
R	3199□	GR□・IR□・WR□		2
P	3200□	GPIP□・GPWP□	M36 X 2	2
R	3200□	GR□・IR□・WR□		2
P	3201□	GPIP□・GPWP□	M36 X 1.5	2
R	3201□	GR□・IR□・WR□		2
P	3202□	GPIP□・GPWP□	M36 X 1	2
R	3202□	GR□・IR□・WR□		2
P	3203□	GPIP□・GPWP□	M36 X 0.5	2
R	3203□	GR□・IR□・WR□		2
P	3205□	GPIP□・GPWP□	M38 X 3	2
R	3205□	GR□・IR□・WR□		2
P	3206□	GPIP□・GPWP□	M38 X 2	2
R	3206□	GR□・IR□・WR□		2
P	3207□	GPIP□・GPWP□	M38 X 1.5	2
R	3207□	GR□・IR□・WR□		2
P	3208□	GPIP□・GPWP□	M38 X 1	2
R	3208□	GR□・IR□・WR□		2
P	3209□	GPIP□・GPWP□	M38 X 0.5	2
R	3209□	GR□・IR□・WR□		2
P	3210□	GPIP□・GPWP□	M39 X 4	2
R	3210□	GR□・IR□・WR□		2
P	3211□	GPIP□・GPWP□	M39 X 3	2
R	3211□	GR□・IR□・WR□		2
P	3212□	GPIP□・GPWP□	M39 X 2	2
R	3212□	GR□・IR□・WR□		2
P	3213□	GPIP□・GPWP□	M39 X 1.5	2
R	3213□	GR□・IR□・WR□		2
P	3216□	GPIP□・GPWP□	M40 X 3	2
R	3216□	GR□・IR□・WR□		2
P	3217□	GPIP□・GPWP□	M40 X 2	2
R	3217□	GR□・IR□・WR□		2
P	3218□	GPIP□・GPWP□	M40 X 1.5	2
R	3218□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3219□	GPIP□・GPWP□	M40 X 1	2
R	3219□	GR□・IR□・WR□		2
P	3220□	GPIP□・GPWP□	M42 X 4.5	2
R	3220□	GR□・IR□・WR□		2
P	3221□	GPIP□・GPWP□	M42 X 4	2
R	3221□	GR□・IR□・WR□		2
P	3222□	GPIP□・GPWP□	M42 X 3	2
R	3222□	GR□・IR□・WR□		2
P	3223□	GPIP□・GPWP□	M42 X 2	2
R	3223□	GR□・IR□・WR□		2
P	3224□	GPIP□・GPWP□	M42 X 1.5	2
R	3224□	GR□・IR□・WR□		2
P	3225□	GPIP□・GPWP□	M42 X 1	2
R	3225□	GR□・IR□・WR□		2
P	3227□	GPIP□・GPWP□	M45 X 4.5	2
R	3227□	GR□・IR□・WR□		2
P	3228□	GPIP□・GPWP□	M45 X 4	2
R	3228□	GR□・IR□・WR□		2
P	3229□	GPIP□・GPWP□	M45 X 3	2
R	3229□	GR□・IR□・WR□		2
P	3230□	GPIP□・GPWP□	M45 X 2	2
R	3230□	GR□・IR□・WR□		2
P	3231□	GPIP□・GPWP□	M45 X 1.5	2
R	3231□	GR□・IR□・WR□		2
P	3232□	GPIP□・GPWP□	M45 X 1	2
R	3232□	GR□・IR□・WR□		2
P	3234□	GPIP□・GPWP□	M46 X 1.5	2
R	3234□	GR□・IR□・WR□		2
P	3236□	GPIP□・GPWP□	M48 X 5	2
R	3236□	GR□・IR□・WR□		2
P	3237□	GPIP□・GPWP□	M48 X 4	2
R	3237□	GR□・IR□・WR□		2
P	3238□	GPIP□・GPWP□	M48 X 3	2
R	3238□	GR□・IR□・WR□		2
P	3239□	GPIP□・GPWP□	M48 X 2	2
R	3239□	GR□・IR□・WR□		2
P	3240□	GPIP□・GPWP□	M48 X 1.5	2
R	3240□	GR□・IR□・WR□		2
P	3241□	GPIP□・GPWP□	M48 X 1	2
R	3241□	GR□・IR□・WR□		2
P	3243□	GPIP□・GPWP□	M50 X 3	2
R	3243□	GR□・IR□・WR□		2
P	3244□	GPIP□・GPWP□	M50 X 2	2
R	3244□	GR□・IR□・WR□		2
P	3245□	GPIP□・GPWP□	M50 X 1.5	2
R	3245□	GR□・IR□・WR□		2
P	3246□	GPIP□・GPWP□	M50 X 1	2
R	3246□	GR□・IR□・WR□		2
P	3248□	GPIP□・GPWP□	M52 X 5	2
R	3248□	GR□・IR□・WR□		2
P	3249□	GPIP□・GPWP□	M52 X 4	2
R	3249□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3250□	GPIP□・GPWP□	M52 X 3	2
R	3250□	GR□・IR□・WR□		2
P	3251□	GPIP□・GPWP□	M52 X 2	2
R	3251□	GR□・IR□・WR□		2
P	3252□	GPIP□・GPWP□	M52 X 1.5	2
R	3252□	GR□・IR□・WR□		2
P	3253□	GPIP□・GPWP□	M54 X 4	2
R	3253□	GR□・IR□・WR□		2
P	3255□	GPIP□・GPWP□	M55 X 4	2
R	3255□	GR□・IR□・WR□		2
P	3256□	GPIP□・GPWP□	M55 X 3	2
R	3256□	GR□・IR□・WR□		2
P	3257□	GPIP□・GPWP□	M55 X 2	2
R	3257□	GR□・IR□・WR□		2
P	3258□	GPIP□・GPWP□	M55 X 1.5	2
R	3258□	GR□・IR□・WR□		2
P	3259□	GPIP□・GPWP□	M56 X 5.5	2
R	3259□	GR□・IR□・WR□		2
P	3260□	GPIP□・GPWP□	M56 X 4	2
R	3260□	GR□・IR□・WR□		2
P	3261□	GPIP□・GPWP□	M56 X 3	2
R	3261□	GR□・IR□・WR□		2
P	3262□	GPIP□・GPWP□	M56 X 2	2
R	3262□	GR□・IR□・WR□		2
P	3263□	GPIP□・GPWP□	M56 X 1.5	2
R	3263□	GR□・IR□・WR□		2
P	3265□	GPIP□・GPWP□	M58 X 4	2
R	3265□	GR□・IR□・WR□		2
P	3266□	GPIP□・GPWP□	M58 X 3	2
R	3266□	GR□・IR□・WR□		2
P	3267□	GPIP□・GPWP□	M58 X 2	2
R	3267□	GR□・IR□・WR□		2
P	3268□	GPIP□・GPWP□	M58 X 1.5	2
R	3268□	GR□・IR□・WR□		2
P	3270□	GPIP□・GPWP□	M60 X 5.5	2
R	3270□	GR□・IR□・WR□		2
P	3271□	GPIP□・GPWP□	M60 X 4	2
R	3271□	GR□・IR□・WR□		2
P	3272□	GPIP□・GPWP□	M60 X 3	2
R	3272□	GR□・IR□・WR□		2
P	3273□	GPIP□・GPWP□	M60 X 2	2
R	3273□	GR□・IR□・WR□		2
P	3274□	GPIP□・GPWP□	M60 X 1.5	2
R	3274□	GR□・IR□・WR□		2
P	3276□	GPIP□・GPWP□	M62 X 4	2
R	3276□	GR□・IR□・WR□		2
P	3277□	GPIP□・GPWP□	M62 X 3	2
R	3277□	GR□・IR□・WR□		2
P	3278□	GPIP□・GPWP□	M62 X 2	2
R	3278□	GR□・IR□・WR□		2
P	3279□	GPIP□・GPWP□	M62 X 1.5	2
R	3279□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3281□	GPIP□・GPWP□	M64 X 6	2
R	3281□	GR□・IR□・WR□		2
P	3282□	GPIP□・GPWP□	M64 X 4	2
R	3282□	GR□・IR□・WR□		2
P	3283□	GPIP□・GPWP□	M64 X 3	2
R	3283□	GR□・IR□・WR□		2
P	3284□	GPIP□・GPWP□	M64 X 2	2
R	3284□	GR□・IR□・WR□		2
P	3285□	GPIP□・GPWP□	M64 X 1.5	2
R	3285□	GR□・IR□・WR□		2
P	3287□	GPIP□・GPWP□	M65 X 4	2
R	3287□	GR□・IR□・WR□		2
P	3288□	GPIP□・GPWP□	M65 X 3	2
R	3288□	GR□・IR□・WR□		2
P	3289□	GPIP□・GPWP□	M65 X 2	2
R	3289□	GR□・IR□・WR□		2
P	3290□	GPIP□・GPWP□	M65 X 1.5	2
R	3290□	GR□・IR□・WR□		2
P	3292□	GPIP□・GPWP□	M68 X 6	2
R	3292□	GR□・IR□・WR□		2
P	3293□	GPIP□・GPWP□	M68 X 4	2
R	3293□	GR□・IR□・WR□		2
P	3294□	GPIP□・GPWP□	M68 X 3	2
R	3294□	GR□・IR□・WR□		2
P	3295□	GPIP□・GPWP□	M68 X 2	2
R	3295□	GR□・IR□・WR□		2
P	3296□	GPIP□・GPWP□	M68 X 1.5	2
R	3296□	GR□・IR□・WR□		2
P	931440□	GPIP□・GPWP□	M70 X 6	2
R	931440□	GR□・IR□・WR□		2
P	931444□	GPIP□・GPWP□	M70 X 4	2
R	931444□	GR□・IR□・WR□		2
P	931448□	GPIP□・GPWP□	M70 X 3	2
R	931448□	GR□・IR□・WR□		2
P	931452□	GPIP□・GPWP□	M70 X 2	2
R	931452□	GR□・IR□・WR□		2
P	931456□	GPIP□・GPWP□	M70 X 1.5	2
R	931456□	GR□・IR□・WR□		2
P	931457□	GPIP□・GPWP□	M72 X 6	2
R	931457□	GR□・IR□・WR□		2
P	931458□	GPIP□・GPWP□	M72 X 4	2
R	931458□	GR□・IR□・WR□		2
P	931460□	GPIP□・GPWP□	M72 X 3	2
R	931460□	GR□・IR□・WR□		2
P	931464□	GPIP□・GPWP□	M72 X 2	2
R	931464□	GR□・IR□・WR□		2
P	931468□	GPIP□・GPWP□	M72 X 1.5	2
R	931468□	GR□・IR□・WR□		2
P	931470□	GPIP□・GPWP□	M75 X 4	2
R	931470□	GR□・IR□・WR□		2
P	931472□	GPIP□・GPWP□	M75 X 3	2
R	931472□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	931476□	GPIP□・GPWP□	M75 X 2	2
R	931476□	GR□・IR□・WR□		2
P	931480□	GPIP□・GPWP□	M75 X 1.5	2
R	931480□	GR□・IR□・WR□		2
P	931481□	GPIP□・GPWP□	M76 X 6	2
R	931481□	GR□・IR□・WR□		2
P	931482□	GPIP□・GPWP□	M76 X 4	2
R	931482□	GR□・IR□・WR□		2
P	931484□	GPIP□・GPWP□	M76 X 3	2
R	931484□	GR□・IR□・WR□		2
P	931488□	GPIP□・GPWP□	M76 X 2	2
R	931488□	GR□・IR□・WR□		2
P	931489□	GPIP□・GPWP□	M76 X 1.5	2
R	931489□	GR□・IR□・WR□		2
P	931491□	GPIP□・GPWP□	M78 X 2	2
R	931491□	GR□・IR□・WR□		2
P	931492□	GPIP□・GPWP□	M80 X 6	2
R	931492□	GR□・IR□・WR□		2
P	931496□	GPIP□・GPWP□	M80 X 3	2
R	931496□	GR□・IR□・WR□		2
P	931500□	GPIP□・GPWP□	M80 X 2	2
R	931500□	GR□・IR□・WR□		2
P	931504□	GPIP□・GPWP□	M80 X 1.5	2
R	931504□	GR□・IR□・WR□		2
P	931506□	GPIP□・GPWP□	M82 X 2	2
R	931506□	GR□・IR□・WR□		2
P	931508□	GPIP□・GPWP□	M85 X 4	2
R	931508□	GR□・IR□・WR□		2
P	931512□	GPIP□・GPWP□	M85 X 3	2
R	931512□	GR□・IR□・WR□		2
P	931516□	GPIP□・GPWP□	M85 X 2	2
R	931516□	GR□・IR□・WR□		2
P	931520□	GPIP□・GPWP□	M85 X 1.5	2
R	931520□	GR□・IR□・WR□		2
P	931524□	GPIP□・GPWP□	M90 X 6	2
R	931524□	GR□・IR□・WR□		2
P	931528□	GPIP□・GPWP□	M90 X 4	2
R	931528□	GR□・IR□・WR□		2
P	931532□	GPIP□・GPWP□	M90 X 3	2
R	931532□	GR□・IR□・WR□		2
P	931536□	GPIP□・GPWP□	M90 X 2	2
R	931536□	GR□・IR□・WR□		2
P	931540□	GPIP□・GPWP□	M90 X 1.5	2
R	931540□	GR□・IR□・WR□		2
P	931541□	GPIP□・GPWP□	M95 X 6	2
R	931541□	GR□・IR□・WR□		2

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	931543□	GPIP□・GPWP□	M95 X 4	2
R	931543□	GR□・IR□・WR□		2
P	931545□	GPIP□・GPWP□	M95 X 3	2
R	931545□	GR□・IR□・WR□		2
P	931549□	GPIP□・GPWP□	M95 X 2	2
R	931549□	GR□・IR□・WR□		2
P	931553□	GPIP□・GPWP□	M95 X 1.5	2
R	931553□	GR□・IR□・WR□		2
P	931557□	GPIP□・GPWP□	M100 X 6	2
R	931557□	GR□・IR□・WR□		2
P	931561□	GPIP□・GPWP□	M100 X 4	2
R	931561□	GR□・IR□・WR□		2
P	931565□	GPIP□・GPWP□	M100 X 3	2
R	931565□	GR□・IR□・WR□		2
P	931569□	GPIP□・GPWP□	M100 X 2	2
R	931569□	GR□・IR□・WR□		2
P	931573□	GPIP□・GPWP□	M100 X 1.5	2
R	931573□	GR□・IR□・WR□		2
P	931575□	GPIP□・GPWP□	M105 X 6	2
R	931575□	GR□・IR□・WR□		2
P	931579□	GPIP□・GPWP□	M105 X 2	2
R	931579□	GR□・IR□・WR□		2
P	931584□	GPIP□・GPWP□	M110 X 3	2
R	931584□	GR□・IR□・WR□		2
P	931586□	GPIP□・GPWP□	M110 X 2	2
R	931586□	GR□・IR□・WR□		2
P	931591□	GPIP□・GPWP□	M115 X 4	2
R	931591□	GR□・IR□・WR□		2
P	931593□	GPIP□・GPWP□	M115 X 2	2
R	931593□	GR□・IR□・WR□		2
P	931598□	GPIP□・GPWP□	M120 X 3	2
R	931598□	GR□・IR□・WR□		2
P	931600□	GPIP□・GPWP□	M120 X 2	2
R	931600□	GR□・IR□・WR□		2
P	931603□	GPIP□・GPWP□	M125 X 4	2
R	931603□	GR□・IR□・WR□		2
P	931605□	GPIP□・GPWP□	M125 X 2	2
R	931605□	GR□・IR□・WR□		2
P	931607□	GPIP□・GPWP□	M130 X 6	2
R	931607□	GR□・IR□・WR□		2
P	931609□	GPIP□・GPWP□	M130 X 3	2
R	931609□	GR□・IR□・WR□		2
P	931611□	GPIP□・GPWP□	M130 X 2	2
R	931611□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ 左ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3942□	GPIP□・GPWP□	M1.4 X 0.3 - L	2
R	3942□	GR□・IR□・WR□		2
P	3946□	GPIP□・GPWP□	M1.7 X 0.35 - L	2
R	3946□	GR□・IR□・WR□		2
P	3950□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.4 - L	2
R	3950□	GR□・IR□・WR□		2
P	3956□	GPIP□・GPWP□	M2.5 X 0.45 - L	2
R	3956□	GR□・IR□・WR□		2
P	3958□	GPIP□・GPWP□	M2.6 X 0.45 - L	2
R	3958□	GR□・IR□・WR□		2
P	3960□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.6 - L	2
R	3960□	GR□・IR□・WR□		2
P	3961□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.5 - L	2
R	3961□	GR□・IR□・WR□		2
P	3963□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.75 - L	2
R	3963□	GR□・IR□・WR□		2
P	3964□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.7 - L	2
R	3964□	GR□・IR□・WR□		2
P	3966□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.9 - L	2
R	3966□	GR□・IR□・WR□		2
P	3967□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.8 - L	2
R	3967□	GR□・IR□・WR□		2
P	3968□	GPIP□・GPWP□	M6 X 1 - L	2
R	3968□	GR□・IR□・WR□		2
P	3970□	GPIP□・GPWP□	M7 X 1 - L	2
R	3970□	GR□・IR□・WR□		2
P	3971□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1.25 - L	2
R	3971□	GR□・IR□・WR□		2
P	3973□	GPIP□・GPWP□	M9 X 1.25 - L	2
R	3973□	GR□・IR□・WR□		2
P	3975□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.5 - L	2
R	3975□	GR□・IR□・WR□		2
P	3976□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.25 - L	2
R	3976□	GR□・IR□・WR□		2
P	3978□	GPIP□・GPWP□	M11 X 1.5 - L	2
R	3978□	GR□・IR□・WR□		2
P	3980□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.75 - L	2
R	3980□	GR□・IR□・WR□		2
P	3981□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.5 - L	2
R	3981□	GR□・IR□・WR□		2

1. P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2. プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3982□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.25 - L	2
R	3982□	GR□・IR□・WR□		2
P	3984□	GPIP□・GPWP□	M14 X 2 - L	2
R	3984□	GR□・IR□・WR□		2
P	3985□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.5 - L	2
R	3985□	GR□・IR□・WR□		2
P	3986□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.25 - L	2
R	3986□	GR□・IR□・WR□		2
P	3987□	GPIP□・GPWP□	M16 X 2 - L	2
R	3987□	GR□・IR□・WR□		2
P	3988□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1.5 - L	2
R	3988□	GR□・IR□・WR□		2
P	932063□	GPIP□・GPWP□	M18 X 2.5 - L	2
R	932063□	GR□・IR□・WR□		2
P	932065□	GPIP□・GPWP□	M18 X 1.5 - L	2
R	932065□	GR□・IR□・WR□		2
P	932072□	GPIP□・GPWP□	M20 X 2.5 - L	2
R	932072□	GR□・IR□・WR□		2
P	932074□	GPIP□・GPWP□	M20 X 1.5 - L	2
R	932074□	GR□・IR□・WR□		2
P	932079□	GPIP□・GPWP□	M22 X 2.5 - L	2
R	932079□	GR□・IR□・WR□		2
P	932081□	GPIP□・GPWP□	M22 X 1.5 - L	2
R	932081□	GR□・IR□・WR□		2
P	932085□	GPIP□・GPWP□	M24 X 3 - L	2
R	932085□	GR□・IR□・WR□		2
P	932087□	GPIP□・GPWP□	M24 X 1.5 - L	2
R	932087□	GR□・IR□・WR□		2
P	932091□	GPIP□・GPWP□	M26 X 1.5 - L	2
R	932091□	GR□・IR□・WR□		2
P	932093□	GPIP□・GPWP□	M27 X 3 - L	2
R	932093□	GR□・IR□・WR□		2
P	932095□	GPIP□・GPWP□	M27 X 1.5 - L	2
R	932095□	GR□・IR□・WR□		2
P	932096□	GPIP□・GPWP□	M28 X 1.5 - L	2
R	932096□	GR□・IR□・WR□		2
P	932100□	GPIP□・GPWP□	M30 X 3.5 - L	2
R	932100□	GR□・IR□・WR□		2
P	932102□	GPIP□・GPWP□	M30 X 1.5 - L	2
R	932102□	GR□・IR□・WR□		2

3. 記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4. プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	932216□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.4	1
R	932216□	GR□・IR□・WR□		1
P	932226□	GPIP□・GPWP□	M2.6 X 0.45	1
R	932226□	GR□・IR□・WR□		1
P	932229□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.6	1
R	932229□	GR□・IR□・WR□		1
P	932230□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.5	1
R	932230□	GR□・IR□・WR□		1
P	932232□	GPIP□・GPWP□	M3.5 X 0.6	1
R	932232□	GR□・IR□・WR□		1
P	932235□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.75	1
R	932235□	GR□・IR□・WR□		1
P	932236□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.7	1
R	932236□	GR□・IR□・WR□		1
P	932240□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.9	1
R	932240□	GR□・IR□・WR□		1
P	932241□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.8	1
R	932241□	GR□・IR□・WR□		1
P	932247□	GPIP□・GPWP□	M6 X 1	1
R	932247□	GR□・IR□・WR□		1
P	932253□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1.25	1
R	932253□	GR□・IR□・WR□		1
P	932254□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1	1
R	932254□	GR□・IR□・WR□		1
P	932261□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.5	1
R	932261□	GR□・IR□・WR□		1
P	932262□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.25	1
R	932262□	GR□・IR□・WR□		1
P	932263□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1	1
R	932263□	GR□・IR□・WR□		1
P	932271□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.75	1
R	932271□	GR□・IR□・WR□		1
P	932272□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.5	1
R	932272□	GR□・IR□・WR□		1
P	932273□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.25	1
R	932273□	GR□・IR□・WR□		1
P	932274□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1	1
R	932274□	GR□・IR□・WR□		1
P	932283□	GPIP□・GPWP□	M14 X 2	1
R	932283□	GR□・IR□・WR□		1
P	932284□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.5	1
R	932284□	GR□・IR□・WR□		1
P	932286□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1	1
R	932286□	GR□・IR□・WR□		1
P	932295□	GPIP□・GPWP□	M16 X 2	1
R	932295□	GR□・IR□・WR□		1
P	932296□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1.5	1
R	932296□	GR□・IR□・WR□		1
P	932298□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1	1
R	932298□	GR□・IR□・WR□		1

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	932307□	GPIP□・GPWP□	M18 X 2.5	1
R	932307□	GR□・IR□・WR□		1
P	932309□	GPIP□・GPWP□	M18 X 1.5	1
R	932309□	GR□・IR□・WR□		1
P	932321□	GPIP□・GPWP□	M20 X 2.5	1
R	932321□	GR□・IR□・WR□		1
P	932322□	GPIP□・GPWP□	M20 X 2	1
R	932322□	GR□・IR□・WR□		1
P	932323□	GPIP□・GPWP□	M20 X 1.5	1
R	932323□	GR□・IR□・WR□		1
P	932330□	GPIP□・GPWP□	M22 X 2.5	1
R	932330□	GR□・IR□・WR□		1
P	932331□	GPIP□・GPWP□	M22 X 2	1
R	932331□	GR□・IR□・WR□		1
P	932332□	GPIP□・GPWP□	M22 X 1.5	1
R	932332□	GR□・IR□・WR□		1
P	932339□	GPIP□・GPWP□	M24 X 3	1
R	932339□	GR□・IR□・WR□		1
P	932341□	GPIP□・GPWP□	M24 X 2	1
R	932341□	GR□・IR□・WR□		1
P	932342□	GPIP□・GPWP□	M24 X 1.5	1
R	932342□	GR□・IR□・WR□		1
P	932353□	GPIP□・GPWP□	M27 X 3	1
R	932353□	GR□・IR□・WR□		1
P	932355□	GPIP□・GPWP□	M27 X 2	1
R	932355□	GR□・IR□・WR□		1
P	932358□	GPIP□・GPWP□	M27 X 1.5	1
R	932358□	GR□・IR□・WR□		1
P	932364□	GPIP□・GPWP□	M30 X 3.5	1
R	932364□	GR□・IR□・WR□		1
P	932366□	GPIP□・GPWP□	M30 X 2	1
R	932366□	GR□・IR□・WR□		1
P	932367□	GPIP□・GPWP□	M30 X 1.5	1
R	932367□	GR□・IR□・WR□		1
P	932371□	GPIP□・GPWP□	M32 X 1.5	1
R	932371□	GR□・IR□・WR□		1
P	932373□	GPIP□・GPWP□	M33 X 3.5	1
R	932373□	GR□・IR□・WR□		1
P	932375□	GPIP□・GPWP□	M33 X 2	1
R	932375□	GR□・IR□・WR□		1
P	932376□	GPIP□・GPWP□	M33 X 1.5	1
R	932376□	GR□・IR□・WR□		1
P	932386□	GPIP□・GPWP□	M36 X 4	1
R	932386□	GR□・IR□・WR□		1
P	932387□	GPIP□・GPWP□	M36 X 3	1
R	932387□	GR□・IR□・WR□		1
P	932388□	GPIP□・GPWP□	M36 X 2	1
R	932388□	GR□・IR□・WR□		1
P	932389□	GPIP□・GPWP□	M36 X 1.5	1
R	932389□	GR□・IR□・WR□		1

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3646□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.4	3
R	3646□	GR□・IR□・WR□		3
P	3651□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.6	3
R	3651□	GR□・IR□・WR□		3
P	3652□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.5	3
R	3652□	GR□・IR□・WR□		3
P	3654□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.75	3
R	3654□	GR□・IR□・WR□		3
P	3655□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.7	3
R	3655□	GR□・IR□・WR□		3
P	3657□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.9	3
R	3657□	GR□・IR□・WR□		3
P	3658□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.8	3
R	3658□	GR□・IR□・WR□		3
P	3660□	GPIP□・GPWP□	M6 X 1	3
R	3660□	GR□・IR□・WR□		3
P	3665□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1.25	3
R	3665□	GR□・IR□・WR□		3
P	3666□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1	3
R	3666□	GR□・IR□・WR□		3

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3670□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.5	3
R	3670□	GR□・IR□・WR□		3
P	3671□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.25	3
R	3671□	GR□・IR□・WR□		3
P	3676□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.75	3
R	3676□	GR□・IR□・WR□		3
P	3677□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.5	3
R	3677□	GR□・IR□・WR□		3
P	3678□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.25	3
R	3678□	GR□・IR□・WR□		3
P	3679□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1	3
R	3679□	GR□・IR□・WR□		3
P	3681□	GPIP□・GPWP□	M14 X 2	3
R	3681□	GR□・IR□・WR□		3
P	3682□	GPIP□・GPWP□	M14 X 1.5	3
R	3682□	GR□・IR□・WR□		3
P	3686□	GPIP□・GPWP□	M16 X 2	3
R	3686□	GR□・IR□・WR□		3
P	3687□	GPIP□・GPWP□	M16 X 1.5	3
R	3687□	GR□・IR□・WR□		3

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISO

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	932698□	GPNP□	M1 X 0.25	5H
R	932698□	GR□・NR□		6h
P	932699□	GPNP□	M1 X 0.2	6H
R	932699□	GR□・NR□		6h
P	932701□	GPNP□	M1.1X0.25	5H
R	932701□	GR□・NR□		6h
P	932702□	GPNP□	M1.1X0.2	6H
R	932702□	GR□・NR□		6h
P	932704□	GPNP□	M1.2X0.25	5H
R	932704□	GR□・NR□		6h
P	932705□	GPNP□	M1.2X0.2	6H
R	932705□	GR□・NR□		6h
P	932706□	GPNP□	M1.4X0.3	5H
R	932706□	GR□・NR□		6h
P	932707□	GPNP□	M1.4X0.2	6H
R	932707□	GR□・NR□		6h
P	932708□	GPNP□	M1.6X0.35	6H
R	932708□	GR□・NR□		6g
P	932709□	GPNP□	M1.6X0.2	6H
R	932709□	GR□・NR□		6g

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	932713□	GPNP□	M1.8X0.35	6H
R	932713□	GR□・NR□		6g
P	932714□	GPNP□	M1.8X0.2	6H
R	932714□	GR□・NR□		6g
P	932715□	GPNP□	M2 X 0.4	6H
R	932715□	GR□・NR□		6g
P	932717□	GPNP□	M2 X 0.25	6H
R	932717□	GR□・NR□		6g
P	932718□	GPNP□	M2.2X0.45	6H
R	932718□	GR□・NR□		6g
P	932724□	GPNP□	M2.5X0.45	6H
R	932724□	GR□・NR□		6g
P	932728□	GPNP□	M3 X 0.5	6H
R	932728□	GR□・NR□		6g
P	932729□	GPNP□	M3 X 0.35	6H
R	932729□	GR□・NR□		6g
P	932730□	GPNP□	M3.5X0.6	6H
R	932730□	GR□・NR□		6g
P	932731□	GPNP□	M3.5X0.35	6H
R	932731□	GR□・NR□		6g

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISO

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 932735□	GNP□	M4 X 0.7	6H
R 932735□	GR□・NR□		6g
P 932736□	GNP□	M4 X 0.5	6H
R 932736□	GR□・NR□		6g
P 932737□	GNP□	M4.5X0.75	6H
R 932737□	GR□・NR□		6g
P 932738□	GNP□	M4.5X0.5	6H
R 932738□	GR□・NR□		6g
P 932740□	GNP□	M5 X 0.8	6H
R 932740□	GR□・NR□		6g
P 932742□	GNP□	M5 X 0.5	6H
R 932742□	GR□・NR□		6g
P 932745□	GNP□	M5.5X0.5	6H
R 932745□	GR□・NR□		6g
P 932746□	GNP□	M6 X 1	6H
R 932746□	GR□・NR□		6g
P 932747□	GNP□	M6 X 0.75	6H
R 932747□	GR□・NR□		6g
P 932749□	GNP□	M7 X 1	6H
R 932749□	GR□・NR□		6g
P 932750□	GNP□	M7 X 0.75	6H
R 932750□	GR□・NR□		6g
P 932752□	GNP□	M8 X 1.25	6H
R 932752□	GR□・NR□		6g
P 932753□	GNP□	M8 X 1	6H
R 932753□	GR□・NR□		6g
P 932754□	GNP□	M8 X 0.75	6H
R 932754□	GR□・NR□		6g
P 932756□	GNP□	M9 X 1.25	6H
R 932756□	GR□・NR□		6g
P 932757□	GNP□	M9 X 1	6H
R 932757□	GR□・NR□		6g
P 932758□	GNP□	M9 X 0.75	6H
R 932758□	GR□・NR□		6g
P 932760□	GNP□	M10 X 1.5	6H
R 932760□	GR□・NR□		6g
P 932761□	GNP□	M10 X 1.25	6H
R 932761□	GR□・NR□		6g
P 932762□	GNP□	M10 X 1	6H
R 932762□	GR□・NR□		6g
P 932763□	GNP□	M10 X 0.75	6H
R 932763□	GR□・NR□		6g
P 932765□	GNP□	M11 X 1.5	6H
R 932765□	GR□・NR□		6g
P 932767□	GNP□	M11 X 1	6H
R 932767□	GR□・NR□		6g
P 932768□	GNP□	M11 X 0.75	6H
R 932768□	GR□・NR□		6g
P 932770□	GNP□	M12 X 1.75	6H
R 932770□	GR□・NR□		6g

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 932771□	GNP□	M12 X 1.5	6H
R 932771□	GR□・NR□		6g
P 932772□	GNP□	M12 X 1.25	6H
R 932772□	GR□・NR□		6g
P 932773□	GNP□	M12 X 1	6H
R 932773□	GR□・NR□		6g
P 932782□	GNP□	M14 X 2	6H
R 932782□	GR□・NR□		6g
P 932783□	GNP□	M14 X 1.5	6H
R 932783□	GR□・NR□		6g
P 932785□	GNP□	M14 X 1	6H
R 932785□	GR□・NR□		6g
P 932787□	GNP□	M15 X 1.5	6H
R 932787□	GR□・NR□		6g
P 932788□	GNP□	M15 X 1	6H
R 932788□	GR□・NR□		6g
P 932794□	GNP□	M16 X 2	6H
R 932794□	GR□・NR□		6g
P 932795□	GNP□	M16 X 1.5	6H
R 932795□	GR□・NR□		6g
P 932796□	GNP□	M16 X 1	6H
R 932796□	GR□・NR□		6g
P 932798□	GNP□	M17 X 1	6H
R 932798□	GR□・NR□		6g
P 932806□	GNP□	M18 X 2.5	6H
R 932806□	GR□・NR□		6h
P 932807□	GNP□	M18 X 2	6H
R 932807□	GR□・NR□		6g
P 932808□	GNP□	M18 X 1.5	6H
R 932808□	GR□・NR□		6g
P 932809□	GNP□	M18 X 1	6H
R 932809□	GR□・NR□		6g
P 932820□	GNP□	M20 X 2.5	6H
R 932820□	GR□・NR□		6g
P 932821□	GNP□	M20 X 2	6H
R 932821□	GR□・NR□		6g
P 932822□	GNP□	M20 X 1.5	6H
R 932822□	GR□・NR□		6g
P 932823□	GNP□	M20 X 1	6H
R 932823□	GR□・NR□		6g
P 932829□	GNP□	M22 X 2.5	6H
R 932829□	GR□・NR□		6g
P 932830□	GNP□	M22 X 2	6H
R 932830□	GR□・NR□		6g
P 932831□	GNP□	M22 X 1.5	6H
R 932831□	GR□・NR□		6g
P 932832□	GNP□	M22 X 1	6H
R 932832□	GR□・NR□		6g
P 932838□	GNP□	M24 X 3	6H
R 932838□	GR□・NR□		6g

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表わします。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISO

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 932839□	GNP□	M24 X 2	6H
R 932839□	GR□・NR□		6g
P 932841□	GNP□	M24 X 1.5	6H
R 932841□	GR□・NR□		6g
P 932842□	GNP□	M24 X 1	6H
R 932842□	GR□・NR□		6g
P 932844□	GNP□	M25 X 1.5	6H
R 932844□	GR□・NR□		6g
P 932845□	GNP□	M25 X 1	6H
R 932845□	GR□・NR□		6g
P 932847□	GNP□	M26 X 1.5	6H
R 932847□	GR□・NR□		6g
P 932852□	GNP□	M27 X 3	6H
R 932852□	GR□・NR□		6g
P 932853□	GNP□	M27 X 2	6H
R 932853□	GR□・NR□		6g
P 932855□	GNP□	M27 X 1.5	6H
R 932855□	GR□・NR□		6g
P 932858□	GNP□	M28 X 1.5	6H
R 932858□	GR□・NR□		6g
P 932859□	GNP□	M28 X 1	6H
R 932859□	GR□・NR□		6g
P 932861□	GNP□	M30 X 3.5	6H
R 932861□	GR□・NR□		6g
P 932862□	GNP□	M30 X 3	6H
R 932862□	GR□・NR□		6g
P 932863□	GNP□	M30 X 2	6H
R 932863□	GR□・NR□		6g
P 932864□	GNP□	M30 X 1.5	6H
R 932864□	GR□・NR□		6g
P 932865□	GNP□	M30 X 1	6H
R 932865□	GR□・NR□		6g
P 932866□	GNP□	M32 X 2	6H
R 932866□	GR□・NR□		6g
P 932867□	GNP□	M32 X 1.5	6H
R 932867□	GR□・NR□		6g
P 932868□	GNP□	M33 X 3.5	6H
R 932868□	GR□・NR□		6g
P 932869□	GNP□	M33 X 3	6H
R 932869□	GR□・NR□		6g
P 932870□	GNP□	M33 X 2	6H
R 932870□	GR□・NR□		6g
P 932871□	GNP□	M33 X 1.5	6H
R 932871□	GR□・NR□		6g
P 932872□	GNP□	M35 X 1.5	6H
R 932872□	GR□・NR□		6g
P 932873□	GNP□	M36 X 4	6H
R 932873□	GR□・NR□		6g
P 932874□	GNP□	M36 X 3	6H
R 932874□	GR□・NR□		6g

1. P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2. プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 932875□	GNP□	M36 X 2	6H
R 932875□	GR□・NR□		6g
P 932876□	GNP□	M36 X 1.5	6H
R 932876□	GR□・NR□		6g
P 932877□	GNP□	M38 X 1.5	6H
R 932877□	GR□・NR□		6g
P 932878□	GNP□	M39 X 4	6H
R 932878□	GR□・NR□		6g
P 932879□	GNP□	M39 X 3	6H
R 932879□	GR□・NR□		6g
P 932880□	GNP□	M39 X 2	6H
R 932880□	GR□・NR□		6g
P 932881□	GNP□	M39 X 1.5	6H
R 932881□	GR□・NR□		6g
P 932882□	GNP□	M40 X 3	6H
R 932882□	GR□・NR□		6g
P 932883□	GNP□	M40 X 2	6H
R 932883□	GR□・NR□		6g
P 932884□	GNP□	M40 X 1.5	6H
R 932884□	GR□・NR□		6g
P 932885□	GNP□	M42 X 4.5	6H
R 932885□	GR□・NR□		6g
P 932887□	GNP□	M42 X 3	6H
R 932887□	GR□・NR□		6g
P 932888□	GNP□	M42 X 2	6H
R 932888□	GR□・NR□		6g
P 932889□	GNP□	M42 X 1.5	6H
R 932889□	GR□・NR□		6g
P 932890□	GNP□	M45 X 4.5	6H
R 932890□	GR□・NR□		6g
P 932892□	GNP□	M45 X 3	6H
R 932892□	GR□・NR□		6g
P 932893□	GNP□	M45 X 2	6H
R 932893□	GR□・NR□		6g
P 932894□	GNP□	M45 X 1.5	6H
R 932894□	GR□・NR□		6g
P 932895□	GNP□	M48 X 5	6H
R 932895□	GR□・NR□		6g
P 932897□	GNP□	M48 X 3	6H
R 932897□	GR□・NR□		6g
P 932898□	GNP□	M48 X 2	6H
R 932898□	GR□・NR□		6g
P 932899□	GNP□	M48 X 1.5	6H
R 932899□	GR□・NR□		6g
P 932502□	GNP□	M50 X 3	6H
R 932502□	GR□・NR□		6g
P 932503□	GNP□	M50 X 2	6H
R 932503□	GR□・NR□		6g
P 932504□	GNP□	M50 X 1.5	6H
R 932504□	GR□・NR□		6g

3. 記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4. プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISO 左ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 931806□	GPNP□	M1.4 X 0.3 - L	5H
R 931806□	GR□・NR□		6h
P 931815□	GPNP□	M2 X 0.4 - L	6H
R 931815□	GR□・NR□		6g
P 931824□	GPNP□	M2.5 X 0.45 - L	6H
R 931824□	GR□・NR□		6g
P 931828□	GPNP□	M3 X 0.5 - L	6H
R 931828□	GR□・NR□		6g
P 931835□	GPNP□	M4 X 0.7 - L	6H
R 931835□	GR□・NR□		6g
P 931840□	GPNP□	M5 X 0.8 - L	6H
R 931840□	GR□・NR□		6g
P 931846□	GPNP□	M6 X 1 - L	6H
R 931846□	GR□・NR□		6g
P 931849□	GPNP□	M7 X 1 - L	6H
R 931849□	GR□・NR□		6g
P 931852□	GPNP□	M8 X 1.25 - L	6H
R 931852□	GR□・NR□		6g
P 931860□	GPNP□	M10 X 1.5 - L	6H
R 931860□	GR□・NR□		6g
P 931861□	GPNP□	M10 X 1.25 - L	6H
R 931861□	GR□・NR□		6g
P 931870□	GPNP□	M12 X 1.75 - L	6H
R 931870□	GR□・NR□		6g
P 931871□	GPNP□	M12 X 1.5 - L	6H
R 931871□	GR□・NR□		6g
P 931872□	GPNP□	M12 X 1.25 - L	6H
R 931872□	GR□・NR□		6g
P 931882□	GPNP□	M14 X 2 - L	6H
R 931882□	GR□・NR□		6g

1. P=プラグゲージ, R=リングゲージを表わします。

2. プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 931883□	GPNP□	M14 X 1.5 - L	6H
R 931883□	GR□・NR□		6g
P 931894□	GPNP□	M16 X 2 - L	6H
R 931894□	GR□・NR□		6g
P 931895□	GPNP□	M16 X 1.5 - L	6H
R 931895□	GR□・NR□		6g
P 931906□	GPNP□	M18 X 2.5 - L	6H
R 931906□	GR□・NR□		6g
P 931908□	GPNP□	M18 X 1.5 - L	6H
R 931908□	GR□・NR□		6g
P 931920□	GPNP□	M20 X 2.5 - L	6H
R 931920□	GR□・NR□		6g
P 931922□	GPNP□	M20 X 1.5 - L	6H
R 931922□	GR□・NR□		6g
P 931929□	GPNP□	M22 X 2.5 - L	6H
R 931929□	GR□・NR□		6g
P 931931□	GPNP□	M22 X 1.5 - L	6H
R 931931□	GR□・NR□		6g
P 931938□	GPNP□	M24 X 3 - L	6H
R 931938□	GR□・NR□		6g
P 931941□	GPNP□	M24 X 1.5 - L	6H
R 931941□	GR□・NR□		6g
P 931952□	GPNP□	M27 X 3 - L	6H
R 931952□	GR□・NR□		6g
P 931955□	GPNP□	M27 X 1.5 - L	6H
R 931955□	GR□・NR□		6g
P 931961□	GPNP□	M30 X 3.5 - L	6H
R 931961□	GR□・NR□		6g
P 931964□	GPNP□	M30 X 1.5 - L	6H
R 931964□	GR□・NR□		6g

3. 記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4. プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISO

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	931015□	GNP□	M2 X 0.4	5H
R	931015□	GR□・NR□		4h
P	931028□	GNP□	M3 X 0.5	5H
R	931028□	GR□・NR□		4h
P	931030□	GNP□	M3.5X0.6	5H
R	931030□	GR□・NR□		4h
P	931035□	GNP□	M4 X 0.7	5H
R	931035□	GR□・NR□		4h
P	931040□	GNP□	M5 X 0.8	5H
R	931040□	GR□・NR□		4h
P	931046□	GNP□	M6 X 1	5H
R	931046□	GR□・NR□		4h
P	931052□	GNP□	M8 X 1.25	5H
R	931052□	GR□・NR□		4h
P	931053□	GNP□	M8 X 1	5H
R	931053□	GR□・NR□		4h
P	931060□	GNP□	M10 X 1.5	5H
R	931060□	GR□・NR□		4h
P	931061□	GNP□	M10 X 1.25	5H
R	931061□	GR□・NR□		4h
P	931070□	GNP□	M12 X 1.75	5H
R	931070□	GR□・NR□		4h
P	931071□	GNP□	M12 X 1.5	5H
R	931071□	GR□・NR□		4h
P	931072□	GNP□	M12 X 1.25	5H
R	931072□	GR□・NR□		4h
P	931073□	GNP□	M12 X 1	5H
R	931073□	GR□・NR□		4h
P	931082□	GNP□	M14 X 2	5H
R	931082□	GR□・NR□		4h
P	931083□	GNP□	M14 X 1.5	5H
R	931083□	GR□・NR□		4h
P	931085□	GNP□	M14 X 1	5H
R	931085□	GR□・NR□		4h
P	931094□	GNP□	M16 X 2	5H
R	931094□	GR□・NR□		4h
P	931095□	GNP□	M16 X 1.5	5H
R	931095□	GR□・NR□		4h

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	931096□	GNP□	M16 X 1	5H
R	931096□	GR□・NR□		4h
P	931106□	GNP□	M18 X 2.5	5H
R	931106□	GR□・NR□		4h
P	931108□	GNP□	M18 X 1.5	5H
R	931108□	GR□・NR□		4h
P	931120□	GNP□	M20 X 2.5	5H
R	931120□	GR□・NR□		4h
P	931122□	GNP□	M20 X 1.5	5H
R	931122□	GR□・NR□		4h
P	931129□	GNP□	M22 X 2.5	5H
R	931129□	GR□・NR□		4h
P	931131□	GNP□	M22 X 1.5	5H
R	931131□	GR□・NR□		4h
P	931138□	GNP□	M24 X 3	5H
R	931138□	GR□・NR□		4h
P	931141□	GNP□	M24 X 1.5	5H
R	931141□	GR□・NR□		4h
P	931152□	GNP□	M27 X 3	5H
R	931152□	GR□・NR□		4h
P	931155□	GNP□	M27 X 1.5	5H
R	931155□	GR□・NR□		4h
P	931161□	GNP□	M30 X 3.5	5H
R	931161□	GR□・NR□		4h
P	931164□	GNP□	M30 X 1.5	5H
R	931164□	GR□・NR□		4h
P	931171□	GNP□	M33 X 3.5	5H
R	931171□	GR□・NR□		4h
P	931174□	GNP□	M33 X 1.5	5H
R	931174□	GR□・NR□		4h
P	931180□	GNP□	M36 X 4	5H
R	931180□	GR□・NR□		4h
P	931181□	GNP□	M36 X 3	5H
R	931181□	GR□・NR□		4h
P	931182□	GNP□	M36 X 2	5H
R	931182□	GR□・NR□		5h
P	931183□	GNP□	M36X 1.5	5H
R	931183□	GR□・NR□		4h

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ メッキ前用

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 3606□	GPIP□・GPWP□	M2 X 0.4	2+0.03
R 3606□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3608□	GPIP□・GPWP□	M2.3 X 0.4	2+0.03
R 3608□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3610□	GPIP□・GPWP□	M2.6 X 0.45	2+0.03
R 3610□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3611□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.6	2+0.03
R 3611□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3612□	GPIP□・GPWP□	M3 X 0.5	2+0.03
R 3612□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3613□	GPIP□・GPWP□	M3.5 X 0.6	2+0.03
R 3613□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3614□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.75	2+0.03
R 3614□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3615□	GPIP□・GPWP□	M4 X 0.7	2+0.03
R 3615□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3617□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.9	2+0.03
R 3617□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3618□	GPIP□・GPWP□	M5 X 0.8	2+0.03
R 3618□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3620□	GPIP□・GPWP□	M6 X 1	2+0.03
R 3620□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3622□	GPIP□・GPWP□	M8 X 1.25	2+0.03
R 3622□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3624□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.5	2+0.03
R 3624□	GR□・IR□・WR□		2-0.03

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 3625□	GPIP□・GPWP□	M10 X 1.25	2+0.03
R 3625□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3627□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.75	2+0.03
R 3627□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3628□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.5	2+0.03
R 3628□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 3629□	GPIP□・GPWP□	M12 X 1.25	2+0.03
R 3629□	GR□・IR□・WR□		2-0.03
P 932569□	GPIP□	M14 X 2	2+0.03
R 932569□	GR□・IR□		2-0.03
P 932570□	GPIP□	M14 X 1.5	2+0.03
R 932570□	GR□・IR□		2-0.03
P 932581□	GPIP□	M16 X 2	2+0.03
R 932581□	GR□・IR□		2-0.03
P 932582□	GPIP□	M16 X 1.5	2+0.03
R 932582□	GR□・IR□		2-0.03
P 932593□	GPIP□	M18 X 2.5	2+0.03
R 932593□	GR□・IR□		2-0.03
P 932595□	GPIP□	M18 X 1.5	2+0.03
R 932595□	GR□・IR□		2-0.03
P 932607□	GPIP□	M20 X 2.5	2+0.03
R 932607□	GR□・IR□		2-0.03
P 932609□	GPIP□	M20 X 1.5	2+0.03
R 932609□	GR□・IR□		2-0.03

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■メートル(M)ねじ ISOメッキ前用

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9312150	GNP□	M2 X 0.4	6H+0.03
P 9312280	GNP□	M3 X 0.5	6H+0.03
P 9312300	GNP□	M3.5 X 0.6	6H+0.03
P 9312350	GNP□	M4 X 0.7	6H+0.03
P 9312400	GNP□	M5 X 0.8	6H+0.03
P 9312460	GNP□	M6 X 1	6H+0.03
P 9312520	GNP□	M8 X 1.25	6H+0.03
P 9312600	GNP□	M10 X 1.5	6H+0.03
P 9312610	GNP□	M10 X 1.25	6H+0.03
P 9312700	GNP□	M12 X 1.75	6H+0.03

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9312710	GNP□	M12 X 1.5	6H+0.03
P 9312720	GNP□	M12 X 1.25	6H+0.03
P 9312820	GNP□	M14 X 2	6H+0.03
P 9312830	GNP□	M14 X 1.5	6H+0.03
P 9312940	GNP□	M16 X 2	6H+0.03
P 9312950	GNP□	M16 X 1.5	6H+0.03
P 9313060	GNP□	M18 X 2.5	6H+0.03
P 9313080	GNP□	M18 X 1.5	6H+0.03
P 9313200	GNP□	M20 X 2.5	6H+0.03
P 9313220	GNP□	M20 X 1.5	6H+0.03

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ユニファイ(U)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3401□	GPIP□・GPWP□	NO.0 -80UNF	2B
R	3401□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3402□	GPIP□・GPWP□	NO.1 -64UNC	2B
R	3402□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3403□	GPIP□・GPWP□	NO.1 -72UNF	2B
R	3403□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3404□	GPIP□・GPWP□	NO.2 -56UNC	2B
R	3404□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3405□	GPIP□・GPWP□	NO.2 -64UNF	2B
R	3405□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3406□	GPIP□・GPWP□	NO.3 -48UNC	2B
R	3406□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3407□	GPIP□・GPWP□	NO.3 -56UNF	2B
R	3407□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3408□	GPIP□・GPWP□	NO.4 -40UNC	2B
R	3408□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3409□	GPIP□・GPWP□	NO.4 -48UNF	2B
R	3409□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3411□	GPIP□・GPWP□	NO.5 -40UNC	2B
R	3411□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3412□	GPIP□・GPWP□	NO.5 -44UNF	2B
R	3412□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3413□	GPIP□・GPWP□	NO.6 -32UNC	2B
R	3413□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3414□	GPIP□・GPWP□	NO.6 -40UNF	2B
R	3414□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3415□	GPIP□・GPWP□	NO.8 -32UNC	2B
R	3415□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3416□	GPIP□・GPWP□	NO.8 -36UNF	2B
R	3416□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3417□	GPIP□・GPWP□	NO.10-24 UNC	2B
R	3417□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3418□	GPIP□・GPWP□	NO.10-32 UNF	2B
R	3418□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3419□	GPIP□・GPWP□	NO.12-24 UNC	2B
R	3419□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3420□	GPIP□・GPWP□	NO.12-28 UNF	2B
R	3420□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3422□	GPIP□・GPWP□	1/4 -20 UNC	2B
R	3422□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3423□	GPIP□・GPWP□	1/4 -28 UNF	2B
R	3423□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3424□	GPIP□・GPWP□	1/4 -32 UNEF	2B
R	3424□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3425□	GPIP□・GPWP□	5/16 -18 UNC	2B
R	3425□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3426□	GPIP□・GPWP□	5/16 -24 UNF	2B
R	3426□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3427□	GPIP□・GPWP□	5/16 -32 UNEF	2B
R	3427□	GR□・IR□・WR□		2A

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3428□	GPIP□・GPWP□	3/8 -16 UNC	2B
R	3428□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3429□	GPIP□・GPWP□	3/8 -24 UNF	2B
R	3429□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3430□	GPIP□・GPWP□	3/8 -32 UNEF	2B
R	3430□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3431□	GPIP□・GPWP□	7/16 -14 UNC	2B
R	3431□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3432□	GPIP□・GPWP□	7/16 -20 UNF	2B
R	3432□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3434□	GPIP□・GPWP□	1/2 -13 UNC	2B
R	3434□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3436□	GPIP□・GPWP□	1/2 -20 UNF	2B
R	3436□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3439□	GPIP□・GPWP□	9/16 -12 UNC	2B
R	3439□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3440□	GPIP□・GPWP□	9/16 -18 UNF	2B
R	3440□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3442□	GPIP□・GPWP□	5/8 -11 UNC	2B
R	3442□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3443□	GPIP□・GPWP□	5/8 -18 UNF	2B
R	3443□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3444□	GPIP□・GPWP□	5/8 -24 UNEF	2B
R	3444□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3445□	GPIP□・GPWP□	3/4 -10 UNC	2B
R	3445□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3446□	GPIP□・GPWP□	3/4 -16 UNF	2B
R	3446□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3448□	GPIP□・GPWP□	7/8 -9 UNC	2B
R	3448□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3449□	GPIP□・GPWP□	7/8 -14 UNF	2B
R	3449□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3451□	GPIP□・GPWP□	1 -8 UNC	2B
R	3451□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3452□	GPIP□・GPWP□	1 -12 UNF	2B
R	3452□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3453□	GPIP□・GPWP□	1 -14 UNS	2B
R	3453□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3455□	GPIP□・GPWP□	1 1/8 -7 UNC	2B
R	3455□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3456□	GPIP□・GPWP□	1 1/8 -12 UNF	2B
R	3456□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3458□	GPIP□・GPWP□	1 1/4 -7 UNC	2B
R	3458□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3459□	GPIP□・GPWP□	1 1/4 -12 UNF	2B
R	3459□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3462□	GPIP□・GPWP□	1 3/8 -6 UNC	2B
R	3462□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3463□	GPIP□・GPWP□	1 3/8 -12 UNF	2B
R	3463□	GR□・IR□・WR□		2A

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ユニファイ(U)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3465□	GPIP□・GPWP□	1½ - 6 UNC	2B
R	3465□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3466□	GPIP□・GPWP□	1½ - 12 UNF	2B
R	3466□	GR□・IR□・WR□		2A

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3469□	GPIP□・GPWP□	1¾ - 5 UNC	2B
R	3469□	GR□・IR□・WR□		2A
P	3473□	GPIP□・GPWP□	2 - 4½ UNC	2B
R	3473□	GR□・IR□・WR□		2A

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ユニファイ(U)ねじ 特殊山数系列

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933060□	GPIP□・GPWP□	½ - 32 UN	2B
R	933060□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933066□	GPIP□・GPWP□	1⅝ - 12 UN	2B
R	933066□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933068□	GPIP□・GPWP□	1⅞ - 8 UN	2B
R	933068□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933070□	GPIP□・GPWP□	1¾ - 12 UN	2B
R	933070□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933071□	GPIP□・GPWP□	1¼ - 8 UN	2B
R	933071□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933072□	GPIP□・GPWP□	1⅝ - 12 UN	2B
R	933072□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933073□	GPIP□・GPWP□	1⅜ - 8 UN	2B
R	933073□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933075□	GPIP□・GPWP□	1½ - 8 UN	2B
R	933075□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933077□	GPIP□・GPWP□	1⅝ - 8 UN	2B
R	933077□	GR□・IR□・WR□		2A

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933078□	GPIP□・GPWP□	1¾ - 8 UN	2B
R	933078□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933080□	GPIP□・GPWP□	2 - 8 UN	2B
R	933080□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933090□	GPIP□・GPWP□	2½ - 8 UN	2B
R	933090□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933095□	GPIP□・GPWP□	3 - 8 UN	2B
R	933095□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933105□	GPIP□・GPWP□	3½ - 8 UN	2B
R	933105□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933110□	GPIP□・GPWP□	4 - 8 UN	2B
R	933110□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933120□	GPIP□・GPWP□	4½ - 8 UN	2B
R	933120□	GR□・IR□・WR□		2A
P	933123□	GPIP□・GPWP□	4¾ - 8 UN	2B
R	933123□	GR□・IR□・WR□		2A

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ユニファイ(U)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933435□	GPIP□・GPWP□	NO.2 -56 UNC	3B
R	933435□	GR□・IR□・WR□		3A
P	933437□	GPIP□・GPWP□	NO.3 -48 UNC	3B
R	933437□	GR□・IR□・WR□		3A
P	933439□	GPIP□・GPWP□	NO.4 -40 UNC	3B
R	933439□	GR□・IR□・WR□		3A
P	933441□	GPIP□・GPWP□	NO.5 -40 UNC	3B
R	933441□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3481□	GPIP□・GPWP□	NO.6 -32UNC	3B
R	3481□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3482□	GPIP□・GPWP□	NO.6 -40 UNF	3B
R	3482□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3483□	GPIP□・GPWP□	NO.8 -32UNC	3B
R	3483□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3484□	GPIP□・GPWP□	NO.8 -36 UNF	3B
R	3484□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3485□	GPIP□・GPWP□	NO.10-24 UNC	3B
R	3485□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3486□	GPIP□・GPWP□	NO.10-32 UNF	3B
R	3486□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3487□	GPIP□・GPWP□	NO.12-24 UNC	3B
R	3487□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3488□	GPIP□・GPWP□	NO.12-28 UNF	3B
R	3488□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3490□	GPIP□・GPWP□	1/4 -20 UNC	3B
R	3490□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3491□	GPIP□・GPWP□	1/4 -28 UNF	3B
R	3491□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3493□	GPIP□・GPWP□	5/16 -18 UNC	3B
R	3493□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3494□	GPIP□・GPWP□	5/16 -24 UNF	3B
R	3494□	GR□・IR□・WR□		3A

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3496□	GPIP□・GPWP□	3/8 -16 UNC	3B
R	3496□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3498□	GPIP□・GPWP□	3/8 -24 UNF	3B
R	3498□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3500□	GPIP□・GPWP□	7/8 -14 UNC	3B
R	3500□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3501□	GPIP□・GPWP□	7/8 -20 UNF	3B
R	3501□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3503□	GPIP□・GPWP□	1/2 -13 UNC	3B
R	3503□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3505□	GPIP□・GPWP□	1/2 -20 UNF	3B
R	3505□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3508□	GPIP□・GPWP□	9/16 -12 UNC	3B
R	3508□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3509□	GPIP□・GPWP□	9/16 -18 UNF	3B
R	3509□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3511□	GPIP□・GPWP□	5/8 -11 UNC	3B
R	3511□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3512□	GPIP□・GPWP□	5/8 -18 UNF	3B
R	3512□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3514□	GPIP□・GPWP□	3/4 -10 UNC	3B
R	3514□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3515□	GPIP□・GPWP□	3/4 -16 UNF	3B
R	3515□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3517□	GPIP□・GPWP□	7/8 -9 UNC	3B
R	3517□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3518□	GPIP□・GPWP□	7/8 -14 UNF	3B
R	3518□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3520□	GPIP□・GPWP□	1 -8 UNC	3B
R	3520□	GR□・IR□・WR□		3A
P	3521□	GPIP□・GPWP□	1 -12 UNF	3B
R	3521□	GR□・IR□・WR□		3A

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ウィット(W)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3541□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{16}$ - 60	2
R	3541□	GR□・IR□・WR□		2
P	3542□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{8}$ - 40	2
R	3542□	GR□・IR□・WR□		2
P	3543□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{3}{16}$ - 24	2
R	3543□	GR□・IR□・WR□		2
P	3544□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{4}$ - 20	2
R	3544□	GR□・IR□・WR□		2
P	3545□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{5}{16}$ - 18	2
R	3545□	GR□・IR□・WR□		2
P	3546□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{3}{8}$ - 16	2
R	3546□	GR□・IR□・WR□		2
P	3547□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{7}{8}$ - 14	2
R	3547□	GR□・IR□・WR□		2
P	3548□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{2}$ - 12	2
R	3548□	GR□・IR□・WR□		2
P	3549□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{9}{16}$ - 12	2
R	3549□	GR□・IR□・WR□		2
P	3550□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{5}{8}$ - 11	2
R	3550□	GR□・IR□・WR□		2
P	3551□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{3}{4}$ - 10	2
R	3551□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3552□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{7}{8}$ - 9	2
R	3552□	GR□・IR□・WR□		2
P	3553□	GPIP□・GPWP□	W1 - 8	2
R	3553□	GR□・IR□・WR□		2
P	3554□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{1}{8}$ - 7	2
R	3554□	GR□・IR□・WR□		2
P	3555□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{1}{4}$ - 7	2
R	3555□	GR□・IR□・WR□		2
P	3556□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{3}{8}$ - 6	2
R	3556□	GR□・IR□・WR□		2
P	3557□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{1}{2}$ - 6	2
R	3557□	GR□・IR□・WR□		2
P	3558□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{5}{8}$ - 5	2
R	3558□	GR□・IR□・WR□		2
P	3559□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{3}{4}$ - 5	2
R	3559□	GR□・IR□・WR□		2
P	3560□	GPIP□・GPWP□	W1 $\frac{7}{8}$ - 4 $\frac{1}{2}$	2
R	3560□	GR□・IR□・WR□		2
P	3561□	GPIP□・GPWP□	W2 - 4 $\frac{1}{2}$	2
R	3561□	GR□・IR□・WR□		2

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ウィット(W)ねじ 左ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933005□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{4}$ - 20 - L	2
R	933005□	GR□・IR□・WR□		2
P	933006□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{5}{16}$ - 18 - L	2
R	933006□	GR□・IR□・WR□		2
P	933007□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{3}{8}$ - 16 - L	2
R	933007□	GR□・IR□・WR□		2
P	933009□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{1}{2}$ - 12 - L	2
R	933009□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933011□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{5}{8}$ - 11 - L	2
R	933011□	GR□・IR□・WR□		2
P	933012□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{3}{4}$ - 10 - L	2
R	933012□	GR□・IR□・WR□		2
P	933013□	GPIP□・GPWP□	W $\frac{7}{8}$ - 9 - L	2
R	933013□	GR□・IR□・WR□		2
P	933014□	GPIP□・GPWP□	W1 - 8 - L	2
R	933014□	GR□・IR□・WR□		2

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■マシン(SM)ねじ

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3892□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{3}{16}$ - 56	2
R	3892□	GR□・IR□・WR□		2
P	3894□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{1}{8}$ - 40	2
R	3894□	GR□・IR□・WR□		2
P	3895□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{1}{8}$ - 44	2
R	3895□	GR□・IR□・WR□		2
P	3897□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{9}{16}$ - 40	2
R	3897□	GR□・IR□・WR□		2
P	3899□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{11}{16}$ - 40	2
R	3899□	GR□・IR□・WR□		2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3901□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{3}{16}$ - 28	2
R	3901□	GR□・IR□・WR□		2
P	3902□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{3}{16}$ - 32	2
R	3902□	GR□・IR□・WR□		2
P	3906□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{5}{16}$ - 28	2
R	3906□	GR□・IR□・WR□		2
P	3909□	GPIP□・GPWP□	SM $\frac{1}{4}$ - 40	2
R	3909□	GR□・IR□・WR□		2

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■管用平行ねじゲージ

通り側と止り側で1組となります。ねじの合否の判定は、通り側が通り、止り側が2回転を越えてねじ込まれなければ合格となります。ねじ規格と同じ等級に定められており、使用目的により、工作用と検査用があります。ISOでは、その区別はありません。



■管用平行ねじゲージ (PS)

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3591□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{8}$ - 28	—
R	3591□	GR□・IR□・WR□		—
P	3592□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{4}$ - 19	—
R	3592□	GR□・IR□・WR□		—
P	3593□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{3}{8}$ - 19	—
R	3593□	GR□・IR□・WR□		—
P	3594□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{2}$ - 14	—
R	3594□	GR□・IR□・WR□		—
P	3595□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{5}{8}$ - 14	—
R	3595□	GR□・IR□・WR□		—
P	3596□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{3}{4}$ - 14	—
R	3596□	GR□・IR□・WR□		—
P	3597□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{7}{8}$ - 14	—
R	3597□	GR□・IR□・WR□		—
P	3598□	GPIP□・GPWP□	PS1 - 11	—
R	3598□	GR□・IR□・WR□		—

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3599□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{8}$ - 11	—
R	3599□	GR□・IR□・WR□		—
P	3600□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{4}$ - 11	—
R	3600□	GR□・IR□・WR□		—
P	3601□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{1}{2}$ - 11	—
R	3601□	GR□・IR□・WR□		—
P	3602□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{3}{4}$ - 11	—
R	3602□	GR□・IR□・WR□		—
P	3603□	GPIP□・GPWP□	PS2 - 11	—
R	3603□	GR□・IR□・WR□		—
P	933301□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{2}{4}$ - 11	—
R	933301□	GR□・IR□・WR□		—
P	933303□	GPIP□・GPWP□	PS $\frac{2}{2}$ - 11	—
R	933303□	GR□・IR□・WR□		—
P	933307□	GPIP□・GPWP□	PS3 - 11	—
R	933307□	GR□・IR□・WR□		—

3.記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4.プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ 管用平行ねじゲージ (PF)

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3571□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{8}$ - 28	A
R	3571□	GR□・IR□・WR□		A
P	3572□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{4}$ - 19	A
R	3572□	GR□・IR□・WR□		A
P	3573□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{3}{8}$ - 19	A
R	3573□	GR□・IR□・WR□		A
P	3574□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{2}$ - 14	A
R	3574□	GR□・IR□・WR□		A
P	3575□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{5}{8}$ - 14	A
R	3575□	GR□・IR□・WR□		A
P	3576□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{3}{4}$ - 14	A
R	3576□	GR□・IR□・WR□		A
P	3577□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{7}{8}$ - 14	A
R	3577□	GR□・IR□・WR□		A
P	3578□	GPIP□・GPWP□	PF1 - 11	A
R	3578□	GR□・IR□・WR□		A
P	3579□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{1}{8}$ - 11	A
R	3579□	GR□・IR□・WR□		A

1. P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2. プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	3580□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{1}{4}$ - 11	A
R	3580□	GR□・IR□・WR□		A
P	3581□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{1}{2}$ - 11	A
R	3581□	GR□・IR□・WR□		A
P	3582□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{3}{4}$ - 11	A
R	3582□	GR□・IR□・WR□		A
P	3583□	GPIP□・GPWP□	PF2 - 11	A
R	3583□	GR□・IR□・WR□		A
P	933251□	GPIP□・GPWP□	PF2 $\frac{1}{4}$ - 11	A
R	933251□	GR□・IR□・WR□		A
P	933253□	GPIP□・GPWP□	PF2 $\frac{1}{2}$ - 11	A
R	933253□	GR□・IR□・WR□		A
P	933257□	GPIP□・GPWP□	PF3 - 11	A
R	933257□	GR□・IR□・WR□		A
P	933259□	GPIP□・GPWP□	PF3 $\frac{1}{2}$ - 11	A
R	933259□	GR□・IR□・WR□		A
P	933261□	GPIP□・GPWP□	PF4 - 11	A
R	933261□	GR□・IR□・WR□		A

3. 記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4. プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。

■ 管用平行ねじゲージ (PF)

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933270□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{8}$ - 28	B
R	933270□	GR□・IR□・WR□		B
P	933272□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{4}$ - 19	B
R	933272□	GR□・IR□・WR□		B
P	933274□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{3}{8}$ - 19	B
R	933274□	GR□・IR□・WR□		B
P	933276□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{1}{2}$ - 14	B
R	933276□	GR□・IR□・WR□		B

1. P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2. プラグはセット、リングは単体の価格です。リングゲージのセットの場合は2倍の価格になります。

	ツールNo.	記号	呼び	精度
P	933280□	GPIP□・GPWP□	PF $\frac{3}{4}$ - 14	B
R	933280□	GR□・IR□・WR□		B
P	933284□	GPIP□・GPWP□	PF1 - 11	B
R	933284□	GR□・IR□・WR□		B
P	933288□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{1}{4}$ - 11	B
R	933288□	GR□・IR□・WR□		B
P	933290□	GPIP□・GPWP□	PF1 $\frac{1}{2}$ - 11	B
R	933290□	GR□・IR□・WR□		B

3. 記号の後の□内の数字はツールNo.の末尾の1桁を表します。

4. プラグゲージ単体の在庫についてはお問い合わせ下さい。



■メートル(M)ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9333121	GPWP	M2.6 X 0.45	2
P 9333141	GPWP	M3 X 0.5	2
P 9333161	GPWP	M4 X 0.7	2
P 9333181	GPWP	M5 X 0.8	2
P 9333201	GPWP	M6 X 1	2
P 9333221	GPWP	M8 X 1.25	2
P 9333241	GPWP	M10 X 1.5	2

1.P=プラグゲージを表わします。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9333261	GPWP	M10 X 1.25	2
P 9333281	GPWP	M12 X 1.75	2
P 9333301	GPWP	M12 X 1.5	2
P 9333321	GPWP	M12 X 1.25	2
P 9333341	GPWP	M14 X 2	2
P 9333361	GPWP	M14 X 1.5	2
P 9333381	GPWP	M16 X 2	2

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9333401	GPWP	M16 X 1.5	2
P 9333421	GPWP	M18 X 2.5	2
P 9333441	GPWP	M18 X 1.5	2
P 9333461	GPWP	M20 X 2.5	2
P 9333481	GPWP	M20 X 1.5	2

■ユニファイ(U)ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9333691	GPWP	N0.4 - 40UNC	2B
P 9333711	GPWP	N0.5 - 40UNC	2B
P 9333731	GPWP	N0.6 - 32UNC	2B
P 9333741	GPWP	N0.6 - 40UNF	2B
P 9333751	GPWP	N0.8 - 32UNC	2B
P 9333761	GPWP	N0.8 - 36UNF	2B
P 9333771	GPWP	N0.10 - 24UNC	2B
P 9333781	GPWP	N0.10 - 32UNF	2B
P 9333791	GPWP	N0.12 - 24UNC	2B

1.P=プラグゲージを表わします。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9333801	GPWP	N0.12 - 28 UNF	2B
P 9333831	GPWP	1/4 - 20 UNC	2B
P 9333841	GPWP	1/4 - 28 UNF	2B
P 9333881	GPWP	5/16 - 18 UNC	2B
P 9333891	GPWP	5/16 - 24 UNF	2B
P 9333921	GPWP	3/8 - 16 UNC	2B
P 9333931	GPWP	3/8 - 24 UNF	2B
P 9333961	GPWP	7/16 - 14 UNC	2B
P 9333971	GPWP	7/16 - 20 UNF	2B

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9334001	GPWP	1/2 - 13 UNC	2B
P 9334011	GPWP	1/2 - 20 UNF	2B
P 9334061	GPWP	5/8 - 11 UNC	2B
P 9334071	GPWP	5/8 - 18 UNF	2B
P 9334101	GPWP	3/4 - 10 UNC	2B
P 9334111	GPWP	3/4 - 16 UNF	2B
P 9334151	GPWP	1 - 8 UNC	2B
P 9334161	GPWP	1 - 12 UNF	2B



■メートル(M)ねじ

ツールNo.	呼び	精度
S 37010	M1.4 X 0.3	J
S 37040	M1.7 X 0.35	J
S 37070	M2 X 0.4	J
S 37100	M2.3 X 0.4	J
S 37130	M2.6 X 0.45	J
S 37150	M3 X 0.6	J
S 37160	M3 X 0.5	J
S 37180	M3.5 X 0.6	J
S 37200	M4 X 0.75	J
S 37210	M4 X 0.7	J
S 37230	M5 X 0.9	J
S 37240	M5 X 0.8	J
S 37260	M6 X 1	J
S 37270	M7 X 1	J
S 37280	M8 X 1.25	J
S 37290	M8 X 1	J
S 37310	M9 X 1.25	J
S 37330	M10 X 1.5	J
S 37340	M10 X 1.25	J
S 37350	M10 X 1	J
S 37370	M12 X 1.75	J
S 37380	M12 X 1.5	J
S 37390	M12 X 1.25	J
S 37400	M12 X 1	J
S 37440	M14 X 2	J
S 37450	M14 X 1.5	J
S 37460	M14 X 1.25	J
S 37470	M14 X 1	J
S 37510	M16 X 2	J
S 37520	M16 X 1.5	J
S 37530	M16 X 1	J

ツールNo.	呼び	精度
S 37550	M18 X 2.5	J
S 37560	M18 X 2	J
S 37570	M18 X 1.5	J
S 37580	M18 X 1	J
S 37610	M20 X 2.5	J
S 37620	M20 X 2	J
S 37630	M20 X 1.5	J
S 37640	M20 X 1	J
S 37670	M22 X 2.5	J
S 37680	M22 X 2	J
S 37690	M22 X 1.5	J
S 37700	M22 X 1	J
S 37730	M24 X 3	J
S 37740	M24 X 2	J
S 37750	M24 X 1.5	J
S 37760	M24 X 1	J
S 9337000	M25 X 1.5	J
S 9337030	M26 X 1.5	J
S 9337060	M27 X 3	J
S 9337070	M27 X 2	J
S 9337080	M27 X 1.5	J
S 9337110	M28 X 2	J
S 9337120	M28 X 1.5	J
S 9337150	M30 X 3.5	J
S 9337160	M30 X 2	J
S 9337170	M30 X 1.5	J
S 9337220	M33 X 3.5	J
S 9337230	M33 X 2	J
S 9337240	M33 X 1.5	J
S 9337290	M36 X 4	J
S 9337300	M36 X 3	J

ツールNo.	呼び	精度
S 9337310	M36 X 2	J
S 9337320	M36 X 1.5	J
S 9337370	M39 X 4	J
S 9337380	M39 X 3	J
S 9337390	M39 X 2	J
S 9337400	M39 X 1.5	J
S 9337430	M40 X 2	J
S 9337440	M40 X 1.5	J
S 9337480	M42 X 4.5	J
S 9337490	M42 X 3	J
S 9337500	M42 X 2	J
S 9337510	M42 X 1.5	J
S 9337600	M48 X 5	J
S 9337610	M48 X 3	J
S 9337620	M48 X 2	J
S 9337630	M48 X 1.5	J
S 9337680	M52 X 5	J
S 9337690	M52 X 3	J
S 9337700	M52 X 2	J
S 9337710	M52 X 1.5	J
S 9337760	M55 X 2	J
S 9337770	M55 X 1.5	J
S 9337800	M56 X 5.5	J
S 9337810	M56 X 3	J
S 9337820	M56 X 2	J
S 9337830	M56 X 1.5	J
S 9337880	M60 X 5.5	J
S 9337890	M60 X 3	J
S 9337900	M60 X 2	J
S 9337910	M60 X 1.5	J

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

■ウィット(W)ねじ

ツールNo.	呼び	精度
S 38010	W $\frac{1}{8}$ - 40	J
S 38020	W $\frac{3}{16}$ - 24	J
S 38030	W $\frac{1}{4}$ - 20	J
S 38040	W $\frac{5}{16}$ - 18	J

ツールNo.	呼び	精度
S 38050	W $\frac{3}{8}$ - 16	J
S 38060	W $\frac{7}{16}$ - 14	J
S 38070	W $\frac{1}{2}$ - 12	J
S 38080	W $\frac{9}{16}$ - 11	J

ツールNo.	呼び	精度
S 38090	W $\frac{3}{4}$ - 10	J
S 38110	W $\frac{7}{8}$ - 9	J
S 38120	W 1 - 8	J

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

■ 管用平行ねじ (PS)

	ツールNo.	呼び	精度
S	38360	PS $\frac{1}{8}$ - 28	J
S	38370	PS $\frac{1}{4}$ - 19	J
S	38380	PS $\frac{3}{8}$ - 19	J

	ツールNo.	呼び	精度
S	38390	PS $\frac{1}{2}$ - 14	J
S	38400	PS $\frac{5}{8}$ - 14	J
S	38410	PS $\frac{3}{4}$ - 14	J

	ツールNo.	呼び	精度
S	38420	PS $\frac{7}{8}$ - 14	J
S	38430	PS 1 - 11	J

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

■ 管用平行ねじ (PF)

	ツールNo.	呼び	精度
S	38210	PF $\frac{1}{8}$ - 28	J
S	38220	PF $\frac{1}{4}$ - 19	J
S	38230	PF $\frac{3}{8}$ - 19	J

	ツールNo.	呼び	精度
S	38240	PF $\frac{1}{2}$ - 14	J
S	38250	PF $\frac{5}{8}$ - 14	J
S	38260	PF $\frac{3}{4}$ - 14	J

	ツールNo.	呼び	精度
S	38270	PF $\frac{7}{8}$ - 14	J
S	38280	PF 1 - 11	J

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。



■管用テーパねじ (PT)

	ツールNo.	呼び	精度
S	38500	PT $\frac{1}{8}$ - 28	—
S	38510	PT $\frac{1}{8}$ - 28	—
S	38520	PT $\frac{1}{4}$ - 19	—
S	38530	PT $\frac{3}{8}$ - 19	—
S	38540	PT $\frac{1}{2}$ - 14	—
S	38550	PT $\frac{5}{8}$ - 14	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	38560	PT $\frac{3}{4}$ - 14	—
S	38570	PT $\frac{7}{8}$ - 14	—
S	38580	PT1 - 11	—
S	38590	PT1 $\frac{1}{4}$ - 11	—
S	38600	PT1 $\frac{1}{2}$ - 11	—
S	38610	PT1 $\frac{3}{4}$ - 11	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	38620	PT2 - 11	—
S	9335640	PT2 $\frac{1}{2}$ - 11	—
S	9335680	PT3 - 11	—
S	9335710	PT3 $\frac{1}{2}$ - 11	—
S	9335750	PT4 - 11	—
S	9335800	PT5 - 11	—

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

JIS (ISO等級)

■管用テーパねじ (R) ISO

	ツールNo.	呼び	精度
S	9335000	R $\frac{1}{8}$ - 28	—
S	9335020	R $\frac{1}{8}$ - 28	—
S	9335040	R $\frac{1}{4}$ - 19	—
S	9335060	R $\frac{3}{8}$ - 19	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	9335080	R $\frac{1}{2}$ - 14	—
S	9335100	R $\frac{3}{4}$ - 14	—
S	9335120	R1 - 11	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	9335140	R1 $\frac{1}{4}$ - 11	—
S	9335160	R1 $\frac{1}{2}$ - 11	—
S	9335180	R2 - 11	—

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

■米式 管用テーパねじ (NPT)

	ツールNo.	呼び	精度
S	38700	$\frac{1}{8}$ - 27 NPT	—
S	38710	$\frac{1}{8}$ - 27 NPT	—
S	38720	$\frac{1}{4}$ - 18 NPT	—
S	38730	$\frac{3}{8}$ - 18 NPT	—
S	38740	$\frac{1}{2}$ - 14 NPT	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	38750	$\frac{3}{4}$ - 14 NPT	—
S	38760	1 - 11 $\frac{1}{2}$ NPT	—
S	9336110	1 $\frac{1}{4}$ - 11 $\frac{1}{2}$ NPT	—
S	9336130	1 $\frac{1}{2}$ - 11 $\frac{1}{2}$ NPT	—
S	9336180	2 - 11 $\frac{1}{2}$ NPT	—

	ツールNo.	呼び	精度
S	9336200	2 $\frac{1}{2}$ - 8 NPT	—
S	9336270	3 - 8 NPT	—
S	9336300	3 $\frac{1}{2}$ - 8 NPT	—
S	9336330	4 - 8 NPT	—

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。

L1型

■米式 管用テーパねじ (NPTF)

	ツールNo.	呼び	種類
S	38800	$\frac{1}{8}$ - 27 NPTF	L1
S	38810	$\frac{1}{8}$ - 27 NPTF	L1
S	38820	$\frac{1}{4}$ - 18 NPTF	L1
S	38830	$\frac{3}{8}$ - 18 NPTF	L1

	ツールNo.	呼び	種類
S	38840	$\frac{1}{2}$ - 14 NPTF	L1
S	38850	$\frac{3}{4}$ - 14 NPTF	L1
S	38860	1 - 11 $\frac{1}{2}$ NPTF	L1

	ツールNo.	呼び	種類
S	9336600	1 $\frac{1}{4}$ - 11 $\frac{1}{2}$ NPTF	L1
S	9336640	1 $\frac{1}{2}$ - 11 $\frac{1}{2}$ NPTF	L1
S	9336680	2 - 11 $\frac{1}{2}$ NPTF	L1

1.S=プラグゲージとリングゲージの組合わせを表わします。



■メートル 通止 検査用セット

	ツールNo.	呼び	精度
P	39901	1	H7
P	39902	2	H7
P	39903	3	H7
P	39904	4	H7
P	39905	5	H7
P	39906	6	H7
P	39907	7	H7
P	39908	8	H7
P	39909	9	H7
P	39910	10	H7
P	39911	11	H7
P	39912	12	H7
P	39913	13	H7
P	39914	14	H7
P	39915	15	H7
P	39916	16	H7
P	39917	17	H7
P	39918	18	H7

	ツールNo.	呼び	精度
P	39919	19	H7
P	39920	20	H7
P	39921	21	H7
P	39922	22	H7
P	39923	23	H7
P	39924	24	H7
P	39925	25	H7
P	39926	26	H7
P	39927	27	H7
P	39928	28	H7
P	39929	29	H7
P	39930	30	H7
P	39931	31	H7
P	39932	32	H7
P	39933	33	H7
P	39934	34	H7
P	39935	35	H7
P	39936	36	H7

	ツールNo.	呼び	精度
P	39937	37	H7
P	39938	38	H7
P	39939	39	H7
P	39940	40	H7
P	39941	41	H7
P	39942	42	H7
P	39943	43	H7
P	39944	44	H7
P	39945	45	H7
P	39946	46	H7
P	39947	47	H7
P	39948	48	H7
P	39949	49	H7
P	39950	50	H7
P	9338005	55	H7
P	9338010	60	H7

- 1.P=プラグゲージを表わします。
2.プラグはセットの価格です。

■メートル 通止 工作用セット

	ツールNo.	呼び	精度
P	39951	1	H7
P	39952	2	H7
P	39953	3	H7
P	39954	4	H7
P	39955	5	H7
P	39956	6	H7
P	39957	7	H7
P	39958	8	H7
P	39959	9	H7
P	39960	10	H7
P	39961	11	H7
P	39962	12	H7
P	39963	13	H7
P	39964	14	H7
P	39965	15	H7
P	39966	16	H7
P	39967	17	H7
P	39968	18	H7

	ツールNo.	呼び	精度
P	39969	19	H7
P	39970	20	H7
P	39971	21	H7
P	39972	22	H7
P	39973	23	H7
P	39974	24	H7
P	39975	25	H7
P	39976	26	H7
P	39977	27	H7
P	39978	28	H7
P	39979	29	H7
P	39980	30	H7
P	39981	31	H7
P	39982	32	H7
P	39983	33	H7
P	39984	34	H7
P	39985	35	H7
P	39986	36	H7

	ツールNo.	呼び	精度
P	39987	37	H7
P	39988	38	H7
P	39989	39	H7
P	39990	40	H7
P	39991	41	H7
P	39992	42	H7
P	39993	43	H7
P	39994	44	H7
P	39995	45	H7
P	39996	46	H7
P	39997	47	H7
P	39998	48	H7
P	39999	49	H7
P	40000	50	H7
P	9338055	55	H7
P	9338060	60	H7

- 1.P=プラグゲージを表わします。
2.プラグはセットの価格です。

RG-M**基準(マスター)リング
ゲージ**

ゲージや比較測定器(シリンダーゲージ、指針測微器、空気マイクロメータ、ダイヤルゲージを利用した測定機器など)の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。

±0.001**■メートル**

ツールNo.	呼び	精度
R 9339004	2	±0.001
R 9339005	2.5	±0.001
R 9339006	3	±0.001
R 9339007	3.5	±0.001
R 9339008	4	±0.001
R 9339009	4.5	±0.001
R 9339010	5	±0.001
R 9339011	5.5	±0.001
R 9339012	6	±0.001
R 9339013	6.5	±0.001
R 9339014	7	±0.001
R 9339015	7.5	±0.001
R 9339016	8	±0.001
R 9339017	8.5	±0.001
R 9339018	9	±0.001
R 9339019	9.5	±0.001
R 9339020	10	±0.001
R 9339022	11	±0.001
R 9339024	12	±0.001

ツールNo.	呼び	精度
R 9339026	13	±0.001
R 9339028	14	±0.001
R 9339030	15	±0.001
R 9339032	16	±0.001
R 9339034	17	±0.001
R 9339036	18	±0.001
R 9339038	19	±0.001
R 9339040	20	±0.001
R 9339042	21	±0.001
R 9339044	22	±0.001
R 9339046	23	±0.001
R 9339048	24	±0.001
R 9339050	25	±0.001
R 9339052	26	±0.001
R 9339054	27	±0.001
R 9339056	28	±0.001
R 9339058	29	±0.001
R 9339060	30	±0.001
R 9339062	31	±0.001

ツールNo.	呼び	精度
R 9339064	32	±0.001
R 9339066	33	±0.001
R 9339068	34	±0.001
R 9339070	35	±0.001
R 9339072	36	±0.001
R 9339074	37	±0.001
R 9339076	38	±0.001
R 9339078	39	±0.001
R 9339080	40	±0.001
R 9339082	41	±0.001
R 9339084	42	±0.001
R 9339086	43	±0.001
R 9339088	44	±0.001
R 9339090	45	±0.001
R 9339092	46	±0.001
R 9339094	47	±0.001
R 9339096	48	±0.001
R 9339098	49	±0.001
R 9339100	50	±0.001

1.R=リングゲージを表わします。

LCG**摩耗点検ねじプラグゲージ**

リングゲージの通り側の摩耗を点検するゲージです。

2級**■メートル(M)ねじ**

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9338104	GW	M1.4 X 0.3	2
P 9338107	GW	M1.6 X 0.35	2
P 9338109	GW	M1.7 X 0.35	2
P 9338115	GW	M2 X 0.4	2
P 9338120	GW	M2.3 X 0.4	2
P 9338123	GW	M2.5 X 0.45	2
P 9338125	GW	M2.6 X 0.45	2
P 9338129	GW	M3 X 0.5	2
P 9338135	GW	M4 X 0.7	2
P 9338140	GW	M5 X 0.8	2
P 9338146	GW	M6 X 1.0	2
P 9338152	GW	M8 X 1.25	2

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9338153	GW	M8 X 1.0	2
P 9338160	GW	M10 X 1.5	2
P 9338161	GW	M10 X 1.25	2
P 9338170	GW	M12 X 1.75	2
P 9338171	GW	M12 X 1.5	2
P 9338172	GW	M12 X 1.25	2
P 9338182	GW	M14 X 2.0	2
P 9338183	GW	M14 X 1.5	2
P 9338194	GW	M16 X 2.0	2
P 9338195	GW	M16 X 1.5	2
P 9338206	GW	M18 X 2.5	2
P 9338208	GW	M18 X 1.5	2

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9338220	GW	M20 X 2.5	2
P 9338222	GW	M20 X 1.5	2
P 9338229	GW	M22 X 2.5	2
P 9338231	GW	M22 X 1.5	2
P 9338238	GW	M24 X 3.0	2
P 9338241	GW	M24 X 1.5	2
P 9338252	GW	M27 X 3.0	2
P 9338255	GW	M27 X 1.5	2
P 9338261	GW	M30 X 3.5	2
P 9338264	GW	M30 X 1.5	2

1.P=プラグゲージ、R=リングゲージを表わします。

2.LCGは単体の価格です。

LG

XPM粉末ハイス ねじ用限界ゲージ

耐摩耗性に優れた粉末ハイスを採用した通りねじゲージです。

2級
(前JIS)



■メートル(M)ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9340362	GP	M3 X 0.5	2
P 9340422	GP	M4 X 0.7	2
P 9340472	GP	M5 X 0.8	2
P 9340542	GP	M6 X 1	2

1.P=プラグゲージを表わします。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9340612	GP	M8 X 1.25	2
P 9340622	GP	M8 X 1	2
P 9340702	GP	M10 X 1.5	2
P 9340712	GP	M10 X 1.25	2

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9340802	GP	M12 X 1.75	2
P 9340812	GP	M12 X 1.5	2
P 9340822	GP	M12 X 1.25	2

■メートル(M)ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
R 9340367	GR	M3 X 0.5	2
R 9340427	GR	M4 X 0.7	2
R 9340477	GR	M5 X 0.8	2
R 9340547	GR	M6 X 1	2

1.R=リングゲージを表わします。

ツールNo.	記号	呼び	精度
R 9340617	GR	M8 X 1.25	2
R 9340627	GR	M8 X 1	2
R 9340707	GR	M10 X 1.5	2
R 9340717	GR	M10 X 1.25	2



ツールNo.	記号	呼び	精度
R 9340807	GR	M12 X 1.75	2
R 9340817	GR	M12 X 1.5	2
R 9340827	GR	M12 X 1.25	2

LG

超硬ねじ用限界ゲージ

耐摩耗性に優れた超硬を採用した通りねじプラグゲージです。

2級
(前JIS)



■メートル(M)ねじ

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9341132	GP	M1.4 X 0.3	2
P 9341152	GP	M1.6 X 0.35	2
P 9341172	GP	M1.7 X 0.35	2
P 9341202	GP	M1.8 X 0.35	2
P 9341222	GP	M2 X 0.4	2
P 9341312	GP	M2.5 X 0.45	2

1.P=プラグゲージを表わします。

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9341332	GP	M2.6 X 0.45	2
P 9341362	GP	M3 X 0.5	2
P 9341422	GP	M4 X 0.7	2
P 9341472	GP	M5 X 0.8	2
P 9341542	GP	M6 X 1	2
P 9341612	GP	M8 X 1.25	2

ツールNo.	記号	呼び	精度
P 9341622	GP	M8 X 1	2
P 9341702	GP	M10 X 1.5	2
P 9341712	GP	M10 X 1.25	2
P 9341802	GP	M12 X 1.75	2
P 9341812	GP	M12 X 1.5	2
P 9341822	GP	M12 X 1.25	2

ねじ規格表

■平行ねじ

ねじの種類	記号	規格	ねじ山の角度	呼び径範囲	ねじの等級	ゲージ規格	
メートルねじ(並目)	M	JIS B 0205 JIS B 0209	60°	1~300	4H, 5H, 6H, 7H 4h, 6h, 6g, 8g	JIS B 0251	
メートルねじ(細目)		JIS B 0207 JIS B 0211					
ユニファイねじ(並目)	UNC	JIS B 0206 JIS B 0210		No1~4	3B, 2B, 1B 3A, 2A, 1A	JIS B 0255	
ユニファイねじ(細目)	UNF	JIS B 0208 JIS B 0212		No0~1½			
ユニファイねじ	UNC	ANSI/ASME B1.1		No1~4		ANSI B1.2	
	UNF			No0~1½			
	UNEF			No12~1½			
	UNS			No10~6			
	4UN, 6UN, 8UN 12UN, 16UN, 20UN 28UN, 32UN			⅝~6			ANSI/ASME B1.2
ユニファイねじ(MIL規格)	UNC	MIL-S-7742D		0.073~0.164	3B, 3A	NBS HAND BOOK H28	
	UNF			0.060~1.5			
	12UN			1.75~6			
ユニファイねじ(MIL規格)	UNJC	MIL-S-8879C		0.073~4			
	UNJF			0.060~1.5			
	UNJEF			0.216~1.6875			
	8UNJ			1.0625~4			
	12UNJ			0.625~6			
	16UNJ			0.4375~6			
管用平行ねじ(本体規格)	G	JIS B 0202		55°			⅝~6
管用平行ねじ(附属書)	PF		⅝~12		A級、B級	JIS B 0254 附属書	
管用平行めねじ(本体規格)	Rp	JIS B 0203	⅝~6			JIS B 0253	
管用平行めねじ	PS		⅝~12			—	
厚鋼電線管ねじ	CTG	JIS B 0204	80°			16~104	—
薄鋼電線管ねじ	CTC					15~75	
管用平行ねじ(アメリカ)	NPSC	ANSI/ASME B1.20.1	60°	⅝~4	2B, 2A	ANSI/ASME B1.20.1	
	NPSM			⅝~6			
	NPSL			⅝~12		ANSI B1.20.5	
	NPSH	ANSI B1.20.3.1.20.4		⅝~4			
	NPSF NPSI			⅝~3			
	管用平行ねじ(イギリス)	G		BS 2779:1973	55°	⅝~6	おねじ—A級、B級
メートル台形ねじ	Tr	JIS B0216 B0217 B0218	30°	8~300	7H, 8H, 7e, 8c		
アクメねじ(アメリカ)	ACME	ANSI/ASME B1.5	29°	¼~5	5G, 4G, 3G, 2G 6C, 5C, 4C, 3C, 2C	ANSI B1.5	
スタップアクメねじ(アメリカ)	STUB ACME	ANSI/ASME B1.8			—	ANSI B1.8	
バットレスねじ(アメリカ)	BUTT	ANSI B1.9	7°x45°	½~24	class3, class2	ANSI B1.9	
自転車ねじ(一般用)	BC	JIS B 0225	60°	⅝~1⅞	—	JMAS 4002	
自転車ねじ(スポーク用)				1.8~4			
ミシン用ねじ	SM	JIS B 0226		⅝~1⅜	1級、2級、3級	—	
カメラの三脚取付けねじ	U	JIS B 7103		¼, ⅜	—	JCIS 3-63	
写真レンズ付属品取付けねじ	M	JIS B 7111		13.5~95		—	
内燃機関用スパークプラグねじ	M	JIS B 8031		10S, 12S, 14S			

ねじ規格表

■ 平行ねじ

ねじの種類	記号	規格	ねじ山の角度	呼び径範囲	ねじの等級	ゲージ規格
植込みボルト	STUD	JIS B 1173	60°	4~20	—	—
自動車用タイヤバルブステムねじ	TV	JIS D 4208		5~17		
自転車用タイヤバルブねじ	CTV	JIS D 9422		5~8		JMAS 4002
電球類の口金、受金用ねじ	E	JIS C 7709	—	10~40		JEL 902、903
給水せん取付けねじ	—	JIS B 2061	55°	13、20、25		
鋼線ドラム用口金ねじ		JIS Z 1604		26.44、59.62		

■ テーパねじ

ねじの種類	記号	規格	ねじ山の角度	呼び径範囲	テーパ	ゲージ規格	
管用テーパねじ(本体規格)	R	JIS B 0203	55°	⅛~6		JIS B 0253	
管用テーパねじ(附属書)	PT			⅛~12 [*]		JIS B 0253 附属書	
管用テーパねじ(イギリス)	RC、R Rp(平行めねじ)	BS 21:1973		1⅛~6		BS 21: BS 21:1973	
管用テーパねじ(アメリカ)	NPT	ANSI/ASME B1.20.1	60°	⅛~24 OD	⅛	ANSI/ASME B1.20.1	
	NPTR						
管用テーパねじ(アメリカ) (ドライシールねじ)	NPTF	ANSI B1.20.3、1.20.4		1⅛~3			ANSI B1.20.5
	PTF-SAE SHORT						
管用ねじ(MIL規格)	ANPT	MIL-P-7105B				MIL-P-7105B	
カメラ用リリース取付ねじ	M	JIS B 7104		3.4	28°	JCIS 4-63	
人造黒鉛電極接続ねじ	—	JIS R 7201	3T~24T	⅛	JIS R 7202		
高圧ガス容器弁取付け部ねじ		JIS B 8241	V1、V2、V3	⅜ ₂₅	—		
溶解アセチレン容器用弁ねじ		JIS B 8244	39			JIS B 8244~6 解説	
液化石油ガス容器用弁ねじ		JIS B 8245	V1、V2				
高圧ガス容器用弁ねじ		JIS B 8246	V1、V2、V3				
ガス容器ねじ(イギリス)		BS 341:Part1、2	55° 60°	0.6~1.25	⅛		BS 341:Part1、2
API油井用鋼管ねじ(アメリカ)	LP	API Std 5B	60°	⅛~20D	⅛	API Std 5B	
	CSG			4½~20			
	TBG			1.050~4½			
	UP TBG		3"×10"	4½~13⅜	⅛		
	Buttress csg			16~20	⅛ ₁₂		
	Ex. Li. Csg		6"×6"	5~7⅝	⅛		
API TOOL JOINTねじ(アメリカ)	NC	API Spec 7	60°	8⅝~10¾	⅞ ₁₆	API Spec 7	
	REG			23~77	¼・⅛ ₁₆		
	IF			2⅜~8⅝			⅛
	FH			2⅜~5½	¼・⅛ ₁₆		
				3½~6⅝			