


現 J I S

テーパおねじ

R




テーパねじリング
ゲージ

R




テーパめねじ

R c




テーパねじプラグ
ゲージ

R



平行めねじ


R p



前 J I S


テーパおねじ

P T




テーパねじリング
ゲージ

P T




テーパめねじ

P T




テーパねじプラグ
ゲージ

P T



平行めねじ

P S



ゲージによるテーパねじの検査

